



Folio Fiscal: 2597dc31-7372-46ae-8686-f34cada71109
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30988

Serie: TF1

Referencia: A172611-30988

Folio: 172611

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T09:45:41

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: R&S811221KR6

Razón Social: SEGUROS SURA S.A DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar salpicadera izquierda	SERV	E48	\$29.04	\$29.04
78181500	MO-10	1.00	Balanceo de rin delantero izquierdo	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-11	1.00	Alineación delantera izquierda	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-12	1.00	Balanceo de rin delantero izq	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar lodera izquierda	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar tolva interior de salpicadera izq	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar marco radiador	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-7	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,448.56	\$1,448.56
78181500	MO-8	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
25172600	REF-43658	1.00	Guía izquierda	PIEZA	H87	\$46.41	\$46.41
25172600	REF-43659	1.00	Salpicadera izquierda	PIEZA	H87	\$866.77	\$866.77
25172602	REF-43660	1.00	Lodera izquierda	PIEZA	H87	\$128.99	\$128.99
25172901	REF-43662	1.00	Faro izquierdo	PIEZA	H87	\$1,301.72	\$1,301.72
25172604	REF-43663	1.00	Espejo izquierdo manual	PIEZA	H87	\$1,303.26	\$1,303.26

Total con letra:

OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N.

Subtotal:	\$7,174.75
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$7,174.75
IVA:	\$1,147.97
IEPS:	0.00
Total:	\$8,322.72

1

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172611
UNIDAD VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2012 PLACAS 342YJU
NO. POLIZA 2017/87834 NO. SINIESTRO 1211/2017/M12404
PROPIEDAD DE EQUIPOS CARLI

Sello Digital del CFDI:

hf9lWS51q09B3zoWe+L/RLR2aFUfTyJe1gN5NYDXax713JzE9qGUGu56kaJNEoXfrOyEFLbKIn/GrB4mL1kUL7qQdJR0i3BNCItkYIxOlu8S1OFuzlvdPke2B/Pk7IjRlhxeEVv5bLsxAMyZ+FmKuOU8ilLjB+s1G5EPIOf9GY7oBvFB8OX25BWA1ceXh8OIPHcnVM7REx/3Q1brMZ6Pi8v7UoL3+OqF0K/PQmyMwzPJ15nsXPXVVM9y2iPnJrSQu9ayE/zPXry9lkMdfryQvEC41BOEsE5P9X8EtGSWuQBhclHpn7LedY9CihVg1Yq9snFiWViHLQrtChWwKwag==

Sello del SAT:

IVbtHr30sgP63jsvgiNXnST3C7aQOno2VowqYe6NeAfEJnouXqIKW1xl4HRYJaxRJKZ6scisUb3QeQ4R6Ub6wAeKhXKAoYoqtzXJ7TQZEntLSRiythd1WLe/MY1H36nXzF0rRvuSfmLx7mpYF47IOBpzVzioau+a3BjvY12CvCFVSHNdUMX3EBaRON/kTCWwOr0sMSNAR6l4Se0IkVaulc25RCP6qccc45Gpjeop/y9Ey29xf6SmZtUGqQTNXlQ9sWJT43LarE12pPm1OnxO0u8bc5xNsMQHp+7vcPFTdrWiLoZbVgdUf1GBgu7fPXigR9cqYzfVA3V6rWQNhZSQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172611|2018-01-03T09:45:40|0|00001000000406147836|01|7174.75|MXN|1|8322.72||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|R&S811221KR6|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar salpicadera izquierda|29.04|29.04|29.04|29.04|002|Tasa|0.160000|4.65|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Balanceo de rin delantero izquierdo|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Alineación delantera izquierda|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Balanceo de rin delantero izq|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar lodera izquierda|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva interior de salpicadera izq|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma delantera|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco radiador|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|1448.56|1448.56|1448.56|002|Tasa|0.160000|231.77|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema

electrico|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|25172600|REF-43658|1.00|H87|Pieza|Guía
izquierda|46.41|46.41|46.41|002|Tasa|0.160000|7.43|25172600|REF-43659|1.00|H87|Pieza|Salpicadera
izquierda|866.77|866.77|866.77|002|Tasa|0.160000|138.68|25172602|REF-43660|1.00|H87|Pieza|Lodera
izquierda|128.99|128.99|128.99|002|Tasa|0.160000|20.64|25172901|REF-43662|1.00|H87|Pieza|Faro
izquierdo|1301.72|1301.72|1301.72|002|Tasa|0.160000|208.28|25172604|REF-43663|1.00|H87|Pieza|Espejo izquierdo
manual|1303.26|1303.26|1303.26|002|Tasa|0.160000|208.52|002|Tasa|0.160000|1147.97|1147.97||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T09:45:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI