

for  $D_{in}$  free integrators in the plant don't matter thus

PD Type = 0

PID Type = 1

By  
Observation

F9 Longitudinal

PD Type: 2

PID Type: 3

SSE Step: 0

SSE Step: 0 PD  $D_{in}$  Type:

SSE Ramp: 0

SSE Ramp: 0 PID  $D_{in}$  Type:

SSE Par:  $\frac{M}{K_p}$

SSE Par: 0

$$M_a = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K_p + sK_D}{sM} = \frac{K_p}{M}$$

Lateral inner

ID Type: 2 SSE Step: 0 SSE Ramp: 0 SSE Par:  $\frac{K_p}{J}$

$$M_a = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{J} (K_p + sK_D) = \frac{K_p}{J} \quad D_{in} \text{ Type: 0}$$


Lateral outer

PD Type: 1 SSE Step: 0 SSE Ramp:  $\frac{M}{F_c K_p}$  SSE Par:  $\infty$   
PID Type: 2 SSE Step: 0 SSE Ramp: 0 SSE Par:  $\frac{M}{F_c K_i}$

$D_{in} = 3$  PD Type: 0 PID Type: 1

$$M_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{F_c}{s(M + sM)} (K_p + sK_D) = \frac{F_c K_p}{M}$$

$$M_a = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{F_c}{s(M + sM)} (K_p s + s^2 K_D + K_i) = \frac{F_c K_i}{M}$$




$$e(K_r + K_D s) \frac{2.65}{s^2} = \theta$$

$$(\theta_r - \theta)$$

$$\theta_r (K_r + K_D s) 2.65 = (s^2 + K_D s 2.65 + K_r 2.65) \theta$$

$$\theta = \frac{(K_r + K_D s) 2.65}{s^2 + K_D s 2.65 + K_r 2.65} \theta_r$$



Note that the two systems vary only by constants

$$K_{oc} = 1$$

$$(\theta_r - \theta) (K_D s + K_D s^2 + K_i) \frac{1}{J s^2} = \theta$$

$$\theta_r \frac{K_D s^2 + K_P s + K_i}{J s^2 + K_D s + K_P s + K_i} = \theta \quad K_{oc} = 1$$