

## Seguimiento ambiental en fase de explotación

### Acta de visita

### Parque eólico A Ruña

Promotor: Parque Eólico A Ruña, S.L.

Periodicidad del seguimiento: Mensual

Visita: **Noviembre 2017**

#### Revisiones de plataformas de aerogeneradores

Fecha	A revisar	Revisados	No revisados
23/11/2017	21	-> 21	

#### Colisiones observadas

Aerogenerador	Fecha	Especie
4W-21	23/11/2017	Alondra común (Alauda arvensis)

#### Incidencias observadas

Manchas de aceite en la columna y la góndola del aerogenerador 15.

*En Santiago de Compostela, a 05/12/2017*

#### Técnicos

Diego Rodriguez Iglesias



Miguel Álvarez Lorenzo



## Parque eólico A Ruña

Promotor: Parque Eólico A Ruña, S.L.

Aerogenerador:

Fecha de revisión: 23/11/2017

Hora inicio: 11:12:00

Hora fin: 11:28:00

Meteorología: Niebla

Revisión Mensual

Coordenadas ETRS89 29T: X:495798 Y: 4752850

Posición respecto al aerogenerador:

38 m dirección E



Especie: **Alondra común**

Edad: Adulto

***Alauda arvensis***

Sexo: Indeterminado

Libro Rojo de las Aves de España: No Evaluado

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: No catalogado

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: No catalogado

Se localiza el cuerpo entero de una alondra en el área de prospección del aerogenerador 21 con el cráneo fracturado.

### Histórico de colisiones

Período de revisión considerado: Desde 11/2012

Última revisión del aerogenerador: 15/09/2017

Total colisiones en el Parque Eólico: 30

Nº de colisiones en el aerogenerador: 4

Total de revisiones en el PE: 1246

Nº de revisiones realizadas en el AG: 33

#### *Colisiones detectadas en el Parque Eólico*

Aerogenerador	Especie	Fecha
4W-04	<i>Circaetus gallicus</i>	22/08/2014
4W-04	<i>Falco naumanni</i>	22/08/2014
4W-06	<i>Buteo buteo</i>	31/08/2017
4W-07	<i>Falco naumanni</i>	18/09/2015
4W-08	<i>Falco naumanni</i>	22/08/2014
4W-10	<i>Falco naumanni</i>	14/10/2014
4W-11	<i>Buteo buteo</i>	31/08/2017
4W-12	<i>Alauda arvensis</i>	28/08/2014
4W-13	<i>Falco naumanni</i>	16/09/2014
4W-15	<i>Buteo buteo</i>	12/09/2013
4W-15	<i>Buteo buteo</i>	14/08/2017

4W-18	<i>Alauda arvensis</i>	22/08/2014
4W-18	<i>Alectoris rufa</i>	22/08/2014
4W-19	<i>Falco naumanni</i>	05/09/2016
4W-19	<i>Falco naumanni</i>	14/08/2017
4W-20	<i>Falco tinnunculus</i>	13/02/2014
4W-21	<i>Alauda arvensis</i>	08/05/2014
4W-21	<i>Falco tinnunculus</i>	16/09/2014
4W-21	<i>Alauda arvensis</i>	14/03/2016
4W-21	<i>Alauda arvensis</i>	23/11/2017
4W-22	<i>Falco naumanni</i>	22/08/2014
4W-23	<i>Hypsugo savii</i>	05/09/2016
4W-26	<i>Falco naumanni</i>	09/02/2015
4W-27	<i>Cuculus canorus</i>	05/03/2013
4W-30	<i>Anthus pratensis</i>	11/12/2012
4W-33	<i>Buteo buteo</i>	26/11/2013
4W-33	<i>Alauda arvensis</i>	07/07/2016
4W-40	<i>Buteo buteo</i>	31/08/2017
4W-41	<i>Buteo buteo</i>	05/01/2013
4W-41	<i>Buteo buteo</i>	18/09/2015

### Fotográfico

Foto 1. Estado de los restos sin manipular en el punto en el que fueron localizados.



Foto 2. Localización de los restos en relación con el aerogenerador.



Foto 3. Detalle.



**Seguimiento ambiental en fase de explotación**  
**Acta de visita**  
**Anexo: Descripción de incidencias observadas**

**Parque eólico A Ruña**

**Noviembre 2017**

**Incidencias observadas**

Manchas de aceite en la columna y la góndola del aerogenerador 15.



## Seguimiento ambiental en fase de explotación

### Acta de visita

### Parque eólico Adraño

Promotor: Parque Eólico de Adraño, S.L.

Periodicidad del seguimiento: Mensual

Visita: **Noviembre 2017**

#### Revisiones de plataformas de aerogeneradores

Fecha	A revisar	Revisados	No revisados
28/11/2017	18		
	->	17	
	->		1 Mantenimiento

#### Colisiones observadas

No se han detectado colisiones.

#### Incidencias observadas

Sin incidencias.

*En Santiago de Compostela, a 05/12/2017*

#### Técnicos

Diego Rodriguez Iglesias



Miguel Álvarez Lorenzo



## Seguimiento ambiental en fase de explotación

### Acta de visita

#### Parque eólico Ameixenda-Filgueira

Promotor: Parque Eólico Ameixenda-Filgueira, S.L.

Periodicidad del seguimiento: Mensual

Visita: **Noviembre 2017**

#### Revisiones de plataformas de aerogeneradores

Fecha	A revisar	Revisados	No revisados
27/11/2017	18	-> 18	

#### Colisiones observadas

No se han detectado colisiones.

#### Incidencias observadas

ODT obstruída junto a aerogenerador 05.

*En Santiago de Compostela, a 05/12/2017*

#### Técnicos

Diego Rodriguez Iglesias



Miguel Álvarez Lorenzo



## Seguimiento ambiental en fase de explotación

### Acta de visita

#### Parque eólico Currás

Promotor: Parque Eólico de Currás, S.L.

Periodicidad del seguimiento: Mensual

Visita: **Noviembre 2017**

#### Revisiones de plataformas de aerogeneradores

Fecha	A revisar	Revisados	No revisados
23/11/2017	3		
	->	2	
	->		1 Mantenimiento

#### Colisiones observadas

No se han detectado colisiones.

#### Incidencias observadas

Sin incidencias.

*En Santiago de Compostela, a 05/12/2017*

#### Técnicos

Diego Rodriguez Iglesias



Miguel Álvarez Lorenzo





## Seguimiento ambiental en fase de explotación

### Acta de visita

### Parque eólico Virxe do Monte

Promotor: Parque Eólico Virxe do Monte, S.L.

Periodicidad del seguimiento: Mensual

Visita: **Noviembre 2017**

#### Revisiones de plataformas de aerogeneradores

Fecha	A revisar	Revisados	No revisados
28/11/2017	16		
	->	15	
	->		1 Mantenimiento

#### Colisiones observadas

No se han detectado colisiones.

#### Incidencias observadas

ODT obstruída junto al aerogenerador 09.

*En Santiago de Compostela, a 05/12/2017*

#### Técnicos

Diego Rodriguez Iglesias



Miguel Álvarez Lorenzo

