

Seguimiento ambiental en fase de explotación
Acta de visita
Anexo: Descripción de incidencias observadas

Parque eólico A Ruña

Noviembre 2017

Incidencias observadas

Manchas de aceite en la columna y la góndola del aerogenerador 15.

