



开一条槽，彻底阻断VCM和INP

T-和REF之间也搞一条，开一条槽

这个NC改为T+，删除现在的INP焊盘，
等于少一个焊盘，预留足够的空间

顺序T+，T-，VCM，GUARD，INP