

監控維修對帳單

客戶名稱: 中聯科技股份有限公司

工程名稱:

工程地點: 平陽省順安縣安富社

聯絡人: 李小姐 手機: 0913-129906

電話: 0274-3713216 傳真: 0274-3713218

日期: 2025/02/10

承辦業務: 張日隆

手機: 0932-050-533

地址: 平陽省順安縣安富社區 07/B1

電話: 0274-376-4746 傳真: 0274-3782393

項次 Item	日期 Date	內容 Content	單位 Unit	數量 Quantity	單價(VND) Unit Price	複價(VND) Amount
1	240520	Kiểm tra tivi và điện thoại không xem CMR được do nguồn 12V-5A DVR bị hư. Đã thay nguồn 12V-5A mới + ti ền công. Tivi và điện thoại xem OK 檢查電視和電話無法觀看攝影機，原因是DVR的12V-5A電源損壞，已更換新電源，並收取工資。電視和電話現均可正常觀看攝影機	Cái	1	600,000	600,000
2	240802	Kiểm tra đầu ghi không xem được CMR do nguồn điện ở trung tâm bị tắt toàn bộ. Đã mở lại đầu ghi lên hình OK 檢查錄影機無法觀看攝影機，原因是中央電源全部關閉，已重新開啟電源，錄影機恢復正常顯示。	Lần	1	0	0
3		Còn nhiều u CMR mất hình không mang đồ chưa xử lý được 還有多個攝影機無影像，因未帶設備，尚未處理	Lần	1	0	0
4	241028	Phí kiểm tra và xử lý: 2 cái chuông không kêu do bị lỗi đã sửa lại OK 1 cái chuông hư không sửa được cần thay mới 檢查及處理費用： 2個鈴聲不響，經修理後正常。 1個鈴聲損壞無法修復，需更換新的	Lần	1	350,000	350,000
5		Kiểm tra nhiều u CMR mất hình do hư nguồn converter cáp quang. Đã thay nguồn 5V-2A + ti ền công 檢查多支攝影機無影因光纖轉換器電源故障。已更換5V-2A電源 + 工資。	Cái	1	250,000	250,000
6	250123	Kiểm tra H1, H15 mất hình, hư camera mang về sửa. Phí sửa chữa và ti ền công tháo ra gắn lại 檢查 H1, H15 攝影機無影，攝影機故障，維修費及拆裝工資	Cái	2	550,000	1,100,000
7		H23 mất hình do POE hư đã thay switch POE 6P 10/100 cho KH. Hư trả KH H23攝影機無影，因 Poe switch 故障，已汰新 APTEK 百兆6埠 Poe 供電集線器 10/100Mbps	Cái	1	1,900,000	1,900,000
8		H29 mất hình do đường dây căng ngoài trời ra bảo vệ bị hư. Đã báo KH thay đường dây khác 第29攝影機無影因室外線路損壞。已通報客戶更換其他線路	Lần	1	0	0
9		D82/H29 đã thay dây mạng ngoài trời cho KH. CMR lên OK D82主機第29攝影機已為客戶更換室外網路線，攝影機影像正常	Mét	93	18,000	1,674,000
10	250124	Ti ền công thay dây cho camera D82/H29 更換D82主機第29攝影機線路工資	Lần	1	500,000	500,000
11		1 switch POE 4P cắm đủ 4P không chạy đã thay switch POE 6P 10/100 cho KH. Hư trả KH 1台4埠POE交換機插滿4埠無法運作，已更換為6埠10/100 POE交換機給客戶。故障設備歸還客戶	Cái	1	1,900,000	1,900,000
					小計	8,274,000
					VAT10%	827,400
					TOTAL	9,101,400

備註

客戶確認

請確認後回傳