



نحوه آماده سازی فایل سیف:



۱- تعریف هندسه پی



۲- اختصاص مقطع به پی (slab):




۳- خروجی به اکسل: دو مرحله فوق برای کنترل برش پانچ کفایت میکند و نیازی به تعریف ستون نیست.
ترکیب بارها رو هم غیرخطی نکنید در این مرحله. چون نرم افزار دچار اشکال میشود.




ورود فایل اکسل به نرم افزار:


۱- آماده سازی نرم افزار: بعد از باز کردن نرم افزار "ورک بنچ" سیویل رو انتخاب کنید و روی آیکون شکل پانچ کلیک کنید:



۲- انتخاب فایل اکسل: ابتدا دکمه Browse رو بزنید و بعد فایل اکسل رو به نرم افزار معرفی کنید:



۳- محاسبه پانچ و خروجی به اکسل: بعد از ورود مدل به نرم افزار، کلید calculate punch فعال میشود. آنرا اجرا کنید و سپس کلید خروجی به اکسل را بزنید:



موفق باشید. ابراهیم رعیت رکن آبادی