

## 进入产测模式

1: 通过ccm\_test 接口进入产测模式

退出产测模式（分 不keep 和 keep， keep 的意思是保持 产测模式）

### keep

1: 通过ccm\_test 接口退出产测模式

2: 恢复出厂设置 可退出产测模式

3: 修改密码 可退出产测模式

### 不keep

1: 重启就可退出产测模式

2: 通过ccm\_test 接口退出产测模式

3: 恢复出厂设置 可退出产测模式

4: 修改密码 可退出产测模式