

Imagem 1: Fachada principal do Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho. Fonte: Arquivo pessoal, 2018.

Imagem 2: Fachada do Museu para a Rua Coronel Batista e a Travessa Júlio Guerra - Perspectiva aérea da proposta de intervenção (maquete eletrônica 3D). Fonte: Arquivo pessoal - elaborado pela autora, 2018.

Imagem 3: Perspectiva aérea da proposta de intervenção – Anexo. (Maquete eletrônica). Fonte: Arquivo pessoal - elaborado pela autora, 2018.

Imagem 4: Reunião para apresentação da Proposta de Intervenção. Fonte: Arquivo pessoal, 2018.

## **ANEXO I**

Fotografias antigas do Museu

Imagem 5 - Fotografia de 1937. Fachada principal do Museu. A edificação era utilizada como escola paroquial.

Imagem 6 - Fotografia da década de 1950. Fachada principal do Museu.

Fonte: Acervo do Museu Alderico Borges de Carvalho. Autoria não informada pelo museu.

## **APÊNDICE A**

Fotografias atuais do Museu - Levantamento realizado dia 17 de junho de 2018:

Imagens 7, 8, 9 e 10 - Levantamento: ambientes expositivos do museu. Imagens: Andreza Rigo Abrantes

Imagens 11 e 12 - Levantamento: Diagnóstico de danos – pé de esteio danificado e forro danificado. Imagens: Andreza Rigo Abrantes

Imagens 13 e 14 - Levantamento: Diagnóstico de danos – fiação aparente (sala da coordenação/reunião/pesquisa) e trincas nas paredes. Imagens: Andreza Rigo Abrantes

Imagens 15 e 16 - Levantamento: Diagnóstico de danos – guarda de acervo inadequada e falta de manutenção. Imagens: Andreza Rigo Abrantes

Imagens 17 e 18 - Levantamento: Área externa do museu subutilizada. Imagens: Andreza Rigo Abrantes

Imagens 19 e 20 - Levantamento: Diagnóstico de danos – guarda de acervo inadequada e falta de espaço para reserva técnica. Imagens: Andreza Rigo Abrantes

Imagens 21 e 22 - Levantamento: Interior do porão e antiga bica na área externa. Imagens: Danilo Costa, 2018.

## **APÊNDICE B**

Imagens da proposta preliminar em perspectiva.

Imagem 23 - Fachada do museu - vista da esquina. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 24 - Fachada do museu – vista da Travessa Júlio Guerra. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 25 - Fachada do museu – vista da Rua Coronel Batista. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 26 - Perspectiva do museu – vista superior. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 27 - Perspectiva do museu – vista superior. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 28 - Perspectiva do museu – Detalhe do acesso 2 para o anexo e área externa. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 29 - Perspectiva do museu – Detalhe da área externa e gradil. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 30 - Perspectiva do museu – Detalhe da rampa e paisagismo externo. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 31 - Perspectiva do museu – Vista do fundo do terreno. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

Imagem 32 - Perspectiva do museu – Vista do Edifício anexo. Autoria: Andreza Rigo Abrantes

## **APÊNDICE C**

Imagens 33, 34, 35, 36 – Pranchas 1, 2, 3, 4 – propostas preliminares de readequação do Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho.