

[별지 4]

## 완료보고서(주택부문)

### 1. 신청현황

신 청 자	이현섭	생 년 월 일	1982 년 5 월 7 일
주 택 소 재 지	서울특별시 성북구 아리랑로19다길 38-18 대명빌라 나동 지하1층 B01호 ( 전화 010-8296-3410 )		
시 설 개 선 사 항	<input checked="" type="checkbox"/> 단열창호 <input type="checkbox"/> 단열재 <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> 기타(        )		
총 사 업 비	₩ 33,000,000 (전체 공사비용 기재)		
용 자 신 청 액	₩ 15,000,000 (10만원 미만 절사)		
사 업 기 간	2022. 4. 15 ~ 2022. 6. 13 ( 2 개월)		
구 비 서 류	시공업체·제조업체 간 납품확인서, 거래내역서 또는 이를 갈음할 수 있는 문서		

### 2. 사업내용

개 선 항 목	교체비용	교체수량	비고
단 열 창 호	칠백삼만구천원 (₩7,039,000)	9	기타 잡비 포함
단 열 재			
L E D			
기 타			
계			

### 3. 교체사진

제 목	창호 포함 공사 사진	
장소 및 내용	서울특별시 성북구 아리랑로19다길 38-18 대명빌라 나동 지하 1층 B01호 공사 사진	
	사업 전	사업 후
		

※ 시공부분이 다수일 경우 시공항목별 사업 전 · 후의 사진 첨부

### 4. 시공업체

- 상 호 : 주원기획 (사업자등록번호 : 210-01-22078 )
  - 소재지 : 서울특별시 성북구 오패산로3길 124
  - 대표자 : 김동규
- (담당자 김동규 / 연락처 010-5350-0815, 02-982-0815 )


2022 년 6 월 9 일

시공업체 대표자 : 김 동규




서명 또는 날인

용자 신청인 : 이 현섭

서명 또는 날인



· 참고사항(항목별 제품 품질 확인방법)

항목	확인방법	참고
단열창호	창세트 전면의 에너지소비효율라벨(3등급 이상) 확인	
단열재	시공 중 단열재 두께를 확인하고, 단열재 표면에 부착된 제품정보 라벨 확인	
LED조명	조명등 몸체의 고효율에너지기자재 인증마크 확인	

※ 사업계획서에 기입 한 모델명과 실제 시공한 모델명의 일치여부를 확인하여 주십시오.

별첨 : 교체사진


사업 전(안방)




사업 후(안방)




사업 전(다용도실 및 거실 분합문)




사업 후(다용도실 및 거실 분합문)



사업 전(안쪽방 창문)



사업 후(안쪽방 창문)





사업 전(입구방 창문)



사업 후(입구방 창문)




사업 전(다용도실 창문)



사업 후(다용도실 창문)




사업 전(보일러실 창문)



사업 후(보일러실 창문)




사업 전(주방 창문)



사업 후(주방 창문)




사업 전(화장실1 창문)



사업 후(화장실1 창문)



사업 전(화장실2 창문)



사업 후(화장실2 창문)

