

Relatório

Data
19/02/2024 13:50:00

Dados gerais

Empresa
MPD ENGENHARIA

Empreendimento
Neo Alphaville

Itens observados



4° pav. Chapisco aplicado sem a correta desforma



4° pav. Chapisco aplicado sobre pó de serra. Necessário grauteamento de trecho da aba faltante



4° pav. - chapisco com falhas



4° pav. Tamponamento da chupetas sempre deve ser executado antes do lixamento



Tamponamento da chupetas corretamente executado



Serragem impregnada ao concreto deve ser totalmente removida



5° pav. Serragem deve ser totalmente removidas do fundo de viga



5° pav. Necessário desformar a pingadeira



5° pav. Materiais estranhos ao concreto devem ser totalmente removidas



Modelo de assentamento do EPS

Assinaturas

Preenchido por:

Eng. José Leopoldo Pugliese

Liberado por:

Eng. José Leopolso Pugliese

Responsável pelo acompanhamento

Anderson