

**Relatório**

Relatório Número

**REL-0001****Dados gerais****Empresa**

José Leopoldo Pugliese

**Obra**

Mirant Ibirapuera

**Endereço**

Rua Pedro de Toledo 388

**Itens observados**

..  
Vide fotos.




Foto não disponível

Foto 1 - Foto 1 - Necessário retirada de madeiras encrustadas no concreto




Foto não disponível

Foto 2 - Foto 2 - Emboço bem-acabado



**ELP Consultoria**

Rua Jaboticabal, 530 apto. 31 - São Paulo - SP - CEP:  
03188-000

[leopoldo@elpconsultoria.eng.br](mailto:leopoldo@elpconsultoria.eng.br)

[www.elpconsultoria.com](http://www.elpconsultoria.com)

Telefone: (11) 99138-4517



Foto 3 - Foto 3 - Friso torto



Foto 4 - Foto 4 - Emboço bem-acabado



Foto 5 - Foto 5 - Emboço bem-acabado




Foto 6 - Foto 6 - Emboço bem-acabado



**ELP Consultoria**

Rua Jaboticabal, 530 apto. 31 - São Paulo - SP - CEP:  
03188-000

[leopoldo@elpconsultoria.eng.br](mailto:leopoldo@elpconsultoria.eng.br)

[www.elpconsultoria.com](http://www.elpconsultoria.com)

Telefone: (11) 99138-4517

Assinaturas		
Preenchido por:	Liberado por:	Responsável pelo acompanhamento
Administrador do Sistema	Eng. José Leopoldo Pugliese	José Leopoldo Pugliese



**ELP Consultoria**

Rua Jaboticabal, 530 apto. 31 - São Paulo - SP - CEP:  
03188-000

[leopoldo@elpconsultoria.eng.br](mailto:leopoldo@elpconsultoria.eng.br)

[www.elpconsultoria.com](http://www.elpconsultoria.com)

Telefone: (11) 99138-4517