


Nível da Guarita

Active



Descrição	Tipo	Fase
Guarita está ficando enterrada, podemos estudar uma nova solução para o platô dela, deixando a		
uma nova solução para o platô dela, deixando a		
~46,85, para não enterrar em relação a rua do lado	Problema	Marco 1
de fora, dificultando o visual do porteiro de quem		
chega.		
Prioridade	Abertura	Categoria
Crítica	2021-09-29T20:22:05+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-10-04T13:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Foi verificado e a cota da guarita não pode ser elevada, pois não teria acessibilidade nas rampas. Arquitetura, favor	2021-10-14T17:58:44+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	verificar as cotas da guarita e informar se esta cota atual atende, ou sugerir uma nova cota.				
	na cota 46,85 ficara sem acessibilidade .	2021-10-03T19:55:06+00:00		jesus.cadengenharia@gmail.com	jesus.cadengenharia@gmail.com
	sem comentários	2021-09-29T20:22:05+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com