



AL03 sala de estar/jantar

Closed



Descrição

Em conferência no modelo rvt, identificamos divergências com o projeto de fôrma metálica na esquadria AL01 do dormitório 01

Prioridade

Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Conflito

Abertura

2021-09-17T14:52:52+00:00

Vencimento

2021-10-28T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Divergindo apenas em peitoril, por favor, ajustar não atendido, verificar em todas as torres	2021-10-21T20:59:16+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Comparação entre modelo de arquitetura enviado e dwg da forma metálica a ser seguido sem comentários	2021-09-30T21:14:16+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
		2021-09-17T14:52:54+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
		2021-09-17T14:52:52+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com