



Descrição
Parede de administração com camadas modeladas erradas, por gentileza, verificar e ajustar

Prioridade
Alta

Disciplinas Responsáveis
Arquitetura

Usuários Responsáveis
bruno@chaconengenharia.com

Tipo
Solicitação

Abertura
2021-09-21T17:51:28+00:00

Vencimento
2021-09-27T13:00:00+00:00

Autor
coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1

Categoria
None

Sub-Categoria
None

Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Visto na R01 que as paredes da administração do condomínio modeladas conforme o BEP	2021-10-28T18:29:39+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Paredes da administração modeladas conforme BEP (área seca interna)	2021-10-13T19:36:27+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-21T17:51:28+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com