


Cotas da Fase 2

Closed



Descrição

Na parte 2 (torre 18 a torre 42) não precisamos fazer muita coisa, o desnível ta suave.

Prioridade

Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

jesus.cadengenharia@gmail.com

Tipo

Problema

Abertura

2021-09-29T20:05:10+00:00

Vencimento

2021-10-05T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Não houveram reduções no número de contenções solicitadas, somente nas alturas. Resposta Morar: Ainda sim temos contenções entre torres que precisam ser marcadas. Ainda acho que podemos melhorar com poucos movimentos contenções criadas nas áreas de lazer desse trecho sem comentários	2021-10-14T18:51:13+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
		2021-09-29T20:05:46+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
		2021-09-29T20:05:10+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com