


Camadas de pintura fachada lazer E

Closed



Descrição

Fachada faltando massa acrílica e demais camadas, por gentileza, ajustar modelando a camada até o topo de platibanda

Prioridade

Alta
Disciplinas Responsáveis
Arquitetura
Usuários Responsáveis
bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Abertura
2021-09-21T15:11:32+00:00
Vencimento
2021-09-27T13:00:00+00:00
Autor
coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

| Ações | Descrição | Data Ação | Novo Vencimento | Responsável | Realizado por |
|-------|---|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Visto na R01 que as camadas da fachada e platibanda foram modeladas | 2021-10-28T19:51:11+00:00 | | coordenacao@chaconengenharia.com | coordenacao@chaconengenharia.com |
| | Camadas da fachada e platibanda ajustadas sem comentários | 2021-10-11T12:55:05+00:00 | | bruno@chaconengenharia.com | bruno@chaconengenharia.com |
| | | 2021-09-21T15:11:32+00:00 | | coordenacao@chaconengenharia.com | coordenacao@chaconengenharia.com |