



Descrição			
Identificamos que para atender a diretriz da Caixa e da Engenharia da Capital, devido a conformação do talude em 1/1, as torres deveriam ser afastadas 0,43m para atender a diretriz e evitar arrimos. É possível esse afastamento?			
Tipo	Fase	Prioridade	Abertura
Consulta de Informação	Marco 1	Crítica	2021-01-28T20:25:26+00:00
Categoria	Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
None	Arquitetura	2021-02-11T14:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local	
contato@duettoarq.com.br	bruno@chaconengenharia.com	None	

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-01-28T20:25:26+00:00	bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com