



Lavatório não representado na planta

Closed



Descrição

Representação do lavatório não aparece na prancha
Prioridade
Alta
Disciplinas Responsáveis
Arquitetura
Usuários Responsáveis
bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Problema
Abertura
2021-09-27T14:06:46+00:00
Vencimento
2021-09-30T13:00:00+00:00
Autor
rafaelavilela@construtoracapital.com.br

Fase

Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Visto na R01 que os lavatórios foram representados	2021-10-28T18:20:10+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Foram gerados novos arquivos DWG correspondentes a modificação R01 no qual foi incluída a representação do lavatório e bacia sanitária sem comentários	2021-10-14T18:25:40+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
		2021-09-27T14:06:46+00:00		rafaelavilela@construtoracapital.com.br	rafaelavilela@construtoracapital.com