









3. РИСУНОК С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ МЕСТ СВАРКИ

СНЯТИЕ			УСТАНОВКА		
					
ОБОЗНАЧЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	ИЛЛЮСТРАЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	ИЛЛЮСТРАЦИЯ
▲	Точки сварки при снятии		●	Точечная сварка	
○	Снятые панели должны располагаться снаружи		■	Сварка электрозаклепкой	
M	Снятые панели должны располагаться в центре				
I	Снятые панели должны располагаться изнутри		+	Точечная сварка MIG	