























2. ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТИРУЕМЫМИ УЧАСТКАМИ		ОБОЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МЕТОДИКАМИ РЕМОНТА		ИЛЛЮСТРАЦИЯ
-----	ОБРЕЗ		МЕСТО РАЗРЕЗАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ (РАЗРЕЗАНИЕ ПИЛОЙ)	
			МЕСТО РАЗРЕЗАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ (место разрезания на запасные части)	
			МЕСТО РАЗРЕЗАНИЯ	
			РАЗРЕЗАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ И ДР.	
////	ПАЙКА		ПАЙКА ИЛИ ДУГОВАЯ ПАЙКА ДЛЯ СНЯТИЯ	
oooo	ПАЙКА		ПАЙКА	
	МЕСТА СВАРКИ	—	ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ИЛИ СВАРКА В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОЗАКЛЕПОК (см. "РИСУНОК С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ МЕСТ СВАРКИ")	
++++	СВАРКА		СВАРКА ВСТЫК	
			УГЛОВОЙ СВАРНОЙ ШОВ	
	ГЕРМЕТИК ДЛЯ КУЗОВА		ГЕРМЕТИК ДЛЯ КУЗОВА	

ОБОЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТИРУЕМЫМИ УЧАСТКАМИ		ОБОЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МЕТОДИКАМИ РЕМОНТА		ИЛЛЮСТРАЦИЯ
—	СБОРОЧНАЯ МЕТКА		СТАНДАРТНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	—
	ГЕРМЕТИК ДЛЯ КУЗОВА	—	СЛОЙ ГЕРМЕТИКА ДОЛЖЕН РАЗРАВНИВАТЬСЯ	
			СЛОЙ ГЕРМЕТИКА НЕ ДОЛЖЕН РАЗРАВНИВАТЬСЯ	

F31238