



1) Налаштувати пін ALERT на входній INA226 в режим Shunt Voltage Over-Limit та підключити до входу зупинки таймера на стм (якщо він є).
2) Визначити точки для зняття осцилограм.
3) Розрахувати шунти та інше.