



**ALCANCE DE TRABAJO PARA
SEVICIO**

General Motors Complejo Toluca
Plata Fundición Aluminio
Departamento: Mantenimiento 666

Toluca Estado de México a 2 de Febrero del 2021

Departamento donde se realizará el servicio: MX2FA00673 Rayos X

Descripción del servicio: Servicio de diagnóstico de captador de imágenes para Rayos X.

Dentro del servicio se considera:

El proveedor asistirá a planta GM Toluca para la recolección del equipo. El proveedor realizará la evaluación de daño que presenta el captador de imágenes.

Se emitirá un reporte detallado incluyendo la causa de falla y la viabilidad para reparación.

Dependiendo de la viabilidad de reparación, así como costo, GM decidirá si se procede con la reparación o no, generando una nueva orden de compra para el proveedor para la reparación.

El proveedor regresará a planta GM el equipo una vez tomada la decisión dependiente del estado del reporte de reparación.

Dentro del servicio no se considera:

Instalación del equipo.

Atentamente:

David Nestor Escamilla

Líder de grupo de mantenimiento