

Nº da O.S.: 1814

Data da O.S.: 11/10/2025 09:34:18

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > NATUVOLT ENERGIA LIMPA > USINA NATUVOLT - PARQUE SOLAR**

Endereço: **AR GLEBA 03 LOTE 400, NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO - CEILÂNDIA, BRASÍLIA - DF, 72701-997, , Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **CFTV Geral**

Data Planejada: **11/10/2025 09:34:18 -**

Início de Atendimento: **11/10/2025 09:34:37**

Necessidade: **Manutenção de CFTV.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	15/10/2025 06:30:04	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	11/10/2025 12:57:20	Chegando no local verificamos que 4 câmeras estavam sem imagem, 3 delas ficam no poste na parte superior da usina e a última na direita da usina, iniciando a manutenção nas câmeras do poste encontramos o protetor de surto da antena via radio com defeito, retiramos o protetor e tivemos que substituir os cabos de rede, após a troca da antena retornou a comunicação, porém a speed ligou e desligou em seguida, verificando o cabo de rede e a fonte, identificamos que seria necessário a troca do cabo de rede, concluindo a troca colocamos a vedação no conector RJ45, realizamos a retirada dos cabos que não estavam servindo para nada, em seguida verificamos a câmera que estava fora localizada a direita da usina, tivemos que substituir todo o cabeamento, aproximadamente 80 metros, testamos o novo cabeamento e verificamos as imagens de todas as câmeras, as 16 voltaram a funcionar normalmente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	11/10/2025 11:07:49		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	11/10/2025 10:13:14		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	11/10/2025 10:03:16		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
6	11/10/2025 10:01:31		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
7	11/10/2025 09:56:34		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
8	11/10/2025 09:51:38		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
9	11/10/2025 09:38:06		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
10	11/10/2025 09:37:44	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
11	11/10/2025 09:34:37	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
12	11/10/2025 09:34:18	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

24/12/2025 - 11:26

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00






Pergunta

Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Resposta

Sistema de CFTV

Anexos 12



Pergunta

Será necessário material?

Resposta

☐ Sim

☐ Não

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Observações