

Nº da O.S.: 2178

Data da O.S.: 09/12/2025 14:46:45

Aberto por: Guilherme Alexandre dos Santos Terto

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > LONGEVITÀ CENTRO GERIÁTRICO > LONGEVITÀ - SUDOESTE

Endereço: St. Sudoeste Q. Res. Sudoeste 5/6 Lote 1 - Sudoeste, Brasília - DF, 70675-570, , Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Instalação

Equipamento: Controle de acesso

Data Planejada: 09/12/2025 14:46:00 -

Início de Atendimento: 09/12/2025 14:46:59



Necessidade: Instalação de botoeiras

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	13/12/2025 06:30:21	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	09/12/2025 17:17:33	Chegando no lugar iniciamos colocando os cabos de força nas fontes, seguimos para as conexões dos eletroímãs e botoeiras, identificamos os equipamentos e fixamos uma régua com proteção para não estragar os equipamentos, ligamos e testamos o funcionamento, depois de alguns testes explicamos o funcionamento para a recepcionista.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	09/12/2025 16:01:48	Em Andamento	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	09/12/2025 14:46:59	Atribuição efetuada na criação da OS	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	09/12/2025 14:46:59	Edição da OS executada por : Guilherme Alexandre dos Santos Terto - Alterado: [de 09/12/2025 14:46:45 para 09/12/2025 14:46]	()		
6	09/12/2025 14:46:45	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	IDFace	Silvano Rodrigues De Souza	02/10/2024 12:56:29	

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento

Nota: 1,00




Pergunta

Qual equipamento instalado?

Resposta

Régua com proteção e 2 botoeiras.

Anexos 4



Pergunta

Quais materiais foram necessários?

Resposta

Régua, 2 botoeiras e 2 cabos de força.

Pergunta

Necessário algum material?

Resposta

Pergunta

O local já possui infraestrutura para a instalação?

Resposta

☒ Sim
☐ Não

Manutenção Monitoramento

Nota: 0,00

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Observações