

Nº da O.S.: 1363

Data da O.S.: 16/07/2025 10:03:11

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > BB PREVIDÊNCIA > BB PREVIDÊNCIA - SETOR BANCÁRIO SUL**

Endereço: **Setor Bancário Sul - SBS, Quadra 02, bloco B, em Brasília-DF, CEP 70.070-902 CNPJ: 00.544.659/0001-09, , Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Revisão**

Equipamento: **CFTV Geral**

Data Planejada: **16/07/2025 10:03:11 -**

Início de Atendimento: **16/07/2025 10:03:27**

Necessidade: **Revisão CFTV.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	30/07/2025 06:30:02	OS Resolvida	()	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	20/07/2025 06:30:14	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
3	16/07/2025 11:12:59	Iniciamos os trabalhos com a verificação de um ponto de energia adequado para alimentar os equipamentos. Após localizar uma tomada disponível, foi instalada uma régua de energia e os dispositivos foram conectados. Utilizando um monitor, confirmamos o funcionamento parcial dos DVRs existentes no local. Atualmente, o sistema conta com quatro DVRs, dos quais três estão operacionais. O quarto DVR encontra-se fora do sistema, apresentando falha de funcionamento. Realizamos uma contagem preliminar dos cabos conectados, estimando a presença de aproximadamente 48 câmeras, porém não foi possível confirmar essa quantidade com precisão, devido à desorganização e ausência de documentação. Durante a inspeção, observamos câmeras distribuídas por diversos pontos do local. Muitas delas utilizam fontes individuais para alimentação. Devido à remoção de vários cabos, não foi possível validar o funcionamento de grande parte das câmeras. Ressaltamos que várias instalações estão com cabos emendados diretamente, sem o uso de conectores adequados, o que compromete a qualidade e a segurança do sistema. Concluímos que o sistema de monitoramento atualmente instalado não atende às necessidades do local. As poucas câmeras operacionais apresentam imagens de baixa qualidade, o que inviabiliza seu uso para segurança eficaz. Em relação à central de alarme, identificamos diversos sensores funcionando corretamente. No entanto, ao energizar a central, foi percebido um ruído anormal, indicando possível defeito interno. Além disso, o equipamento é de marca e modelo obsoletos, não sendo compatível com as exigências atuais de segurança. Recomendamos a substituição da central por um modelo mais moderno, confiável e adequado às demandas do local.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
4	16/07/2025 10:49:44		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	16/07/2025 10:47:54		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
6	16/07/2025 10:46:08		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
7	16/07/2025 10:44:51		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
8	16/07/2025 10:36:17		Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
9	16/07/2025 10:34:37	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
10	16/07/2025 10:03:27	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
11	16/07/2025 10:03:11	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado



















































ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:36:21	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:36:21	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:36:21	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:36:21	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:36:21	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:36:22	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:44:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:44:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:44:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:31	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:32	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:32	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:32	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:32	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 10:47:58	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 11:03:03	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 11:03:03	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 11:03:03	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 11:03:03	
	-	Silvano Rodrigues De Souza	16/07/2025 11:03:03	

Assinatura de aceite de finalização

Silvano

Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento		Nota: 1,00
Pergunta Em qual equipamento a manutenção foi realizada?	Resposta Sistema de CFTV/Alarme	
Pergunta Quais materiais foram necessários?	Resposta Não foram necessários	
Pergunta Necessário algum material?	Resposta <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Pergunta Informações complementares.	Resposta	
Observações		