

Nº da O.S.: 2053

Data da O.S.: 18/11/2025 09:36:38

Aberto por: Isack Almeida da Silva Aragão

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > RESIDENCIA MARIA DO CARMO > RMC RESIDENCIA MARIA DO CARMO**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **Controle de acesso**

Data Planejada: **18/11/2025 09:36:38 -**

Início de Atendimento: **18/11/2025 09:37:22**

Necessidade: **Manutenção Controle de Acesso**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	22/11/2025 06:30:13	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	18/11/2025 16:11:15	Chegando no local iniciamos verificando a facial que estava ligada porém a fonte não conseguia acionar o relé, desmontamos o equipamento e trocamos a fonte que fica interna ao portão, retiramos a fonte de 1,5 amperes e colocamos uma de 5 amperes, testamos o funcionamento da facial e da botoeira interna, verificamos que o funcionamento retornou, passamos para a instalação do twibi que foi retirado da área próxima ao galinheiro, tivemos que trocar a fonte por uma nova, porém as câmeras não retornaram, será necessário a compra de mais fontes e protetores de surto, a comunicação Wi-Fi retornou normalmente.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	18/11/2025 09:59:37	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	18/11/2025 09:37:22	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	18/11/2025 09:36:38	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00



Pergunta

Em qual equipamento a manutenção foi realizada?

Resposta

Controle de acesso

Anexos 4



Pergunta

Quais materiais foram necessários?

Resposta

1 fonte 12v 5a; 1 fonte 12v 1,5a.

Pergunta

Necessário algum material?

Resposta

☒ Sim

☐ Não

Observação

3 fontes 12v 2a; 1 fonte 12v 5a; 6 dps 301; 1 caixa hermética 20x20.

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Outros

Nota: 1,00

Pergunta

Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.

Resposta

☒ Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.

☐ Não

Observação

Fonte com defeito.

Observações