

Nº da O.S.: 1202

Data da O.S.: 09/06/2025 09:31:45

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > COND. RES GENERAL JACY BURMANN

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: OUTRO

Equipamento: Geral - Res. Jacy Burmann

Data Planejada: 09/06/2025 09:31:45 -

Início de Atendimento: 09/06/2025 09:33:15

Necessidade: Manutenção Portão.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	18/07/2025 06:30:05	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	14/07/2025 15:14:46	Realizamos uma inspeção detalhada no funcionamento do motor do portão e identificamos alguns cabos com mau contato. Efetuamos o aperto adequado dos cabos e procedemos com os testes de abertura e fechamento, os quais ocorreram sem problemas. Em seguida, verificamos o funcionamento dos sensores de antiesmagamento e confirmamos que todo o sistema está operando corretamente, sem falhas.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	09/06/2025 09:33:15	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	09/06/2025 09:31:45	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	

Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	

Observações