

Nº da O.S.: 1924

Data da O.S.: 29/10/2025 08:30:41

Aberto por: Isack Almeida da Silva Aragão

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Manutenção Corretiva**

Equipamento: **Facial**

Data Planejada: **29/10/2025 08:30:41 -**

Início de Atendimento: **29/10/2025 08:30:58**


Necessidade: **Manutenção no Controle de Acesso**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	02/11/2025 06:30:17	OS Resolvida	()	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	29/10/2025 09:26:52	No dia anterior minutos depois de terminar o expediente, informaram sobre o problema na facial da eclusa, iniciamos verificando as conexões dentro da caixa de passagem da facial, estava tudo certo então retiramos a facial que apresentou um problema no software e colocamos a facial da porta automática da recepção no lugar, a outra facial apresentou o mesmo problema da anterior, testando a fonte identificamos que ela não esta funcionando corretamente, avisamos para o vigilante e finalizamos. Inicando a nova verificação hoje, desligamos os cabos e testamos as continuidades que estavam normais, trocamos as conexões que antes estavam com fita isolante, colocamos conectores P4 macho e fêmea, conectores de energia plásticos para melhor proteção e acabamento e isolamos os conectores, adicionamos uma fonte dedicada para a facial que retornou o funcionamento normal. Será necessário alguns itens para melhorar a organização e acabamento da instalação.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	29/10/2025 09:13:23	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	29/10/2025 08:30:58	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
5	29/10/2025 08:30:41	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Câmera	Quely Souza Ferreira	26/09/2024 09:23:54	<div>✖</div>

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização

Silvano

Assinado por: Silvano



Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Resposta
Facial da eclusa.

Anexos 19



Pergunta

Será necessário material?

Resposta

☒ Sim

☐ Não

Observação

2 caixas herméticas 20x20; 1 fonte colmeia 12v 20a; 4 conectores wago 3 polos; 2 metros de copex revestido de 3/4; 4 caixas múltiplas de 3/4; 8 box reto de 3/4; 4 abraçadeiras com Cunha de 3/4; 10 parafusos com bucha s7; 1 canaleta.

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Deixamos os cabos e a fonte dedicada etiquetados.

Outros

Nota: 1,00

Pergunta

Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.

Resposta

☒ Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.

☐ Não

Observação

Facial com problema no software, provavelmente causado por reiniciar várias vezes consecutivamente.

Observações