

Nº da O.S.: 521

Data da O.S.: 17/01/2025 10:00:58

Aberto por: Rayssen Leonardo Carvalho Braga

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **Acompanhamento** Tipo: **Configuração**

Equipamento: **Portal Detector de Metais**

Data Planejada: **17/01/2025 10:00:58 -**

Início de Atendimento: **17/01/2025 10:01:49**

Necessidade: **Configuração/Manutenção**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	17/01/2025 14:20:06	Verificação e teste no portal detector de metais da eclusa, o portal apresenta falhas em áreas de detecção, o indicativo de led não indica a área correta onde o objeto detectado está localizado, em alguns momentos a detecção não é realizada.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizada com Pendência
2	17/01/2025 10:12:07	Mudança de Área Responsável efetuada por: Rayssen Leonardo Carvalho Braga	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
3	17/01/2025 10:01:49	Mudança de Área Responsável efetuada por: Rayssen Leonardo Carvalho Braga	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	17/01/2025 10:00:58	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Parte interna.	Silvano Rodrigues De Souza	17/01/2025 14:22:16	
	Parte interna.	Silvano Rodrigues De Souza	17/01/2025 14:22:22	
	Parte interna.	Silvano Rodrigues De Souza	17/01/2025 14:22:26	
	Parte interna.	Silvano Rodrigues De Souza	17/01/2025 14:22:32	
	Parte interna.	Silvano Rodrigues De Souza	17/01/2025 14:22:36	