

## **Relatório de Sobre Câmeras Speed Dome Condominio Damha I**

Local: Damha I  
Responsável: Luciano Nascimento

# Índice

<b>1. Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2. Descrição</b>	<b>4</b>
<b>3. Situação Atual</b>	<b>5</b>
<b>4. Local Câmera</b>	<b>6</b>

# 1. Introdução

Este relatório tem como finalidade proporcionar uma visão abrangente das câmeras Speed Dome instaladas no ano 2017 no sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do Condomínio Damha I e avaliar sua situação atual.

## 2. Descrição

Modelo de câmeras instaladas Seedp Dome segue abaixo:

1. **Câmera SD Dahua - Perímetro do Muro e Ruas:**

- Quantidade: 3
- Marca: Dahua
- Local de Instalação: Perímetro do Muro

### 3. Situação Atual

Informamos que duas das três câmeras Speed Dome integradas ao sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) no Condomínio Damha I encontram-se fora de operação devido a falhas em suas placas e fontes de alimentação. Ressalta-se que às câmeras fora de operação está de posse do condomínio.

A câmera em operação apresenta evidente desgaste decorrente de sua utilização constante, resultando em uma obsolescência de sua tecnologia. É relevante salientar que o mercado dispõe de modelos mais recentes e avançados que podem proporcionar uma notável melhoria na eficiência e desempenho para sistema.

## 4. Local Câmeras

### NVD 1404

NVD 1404	
IP	192.168.2.13
Câmera	Local
01	PTZ Perímetro - 192.168.2.20



#### Câmera 01 - PTZ Perímetro

