



Relatório

Relatório da Infiltração – Sede Goiânia

Data: novembro de 2024
Informações Gerais

Destina da Viagem: (Goiânia)

Período da Viagem: (30/11/24)

Participantes: (Luciano Pereira, Silvano Sales, Adriel Rodrigues)

Objetivo da Viagem: (Manutenção na sede de Goiânia)

Objetivo da Viagem

A visita técnica foi realizada para a avaliação geral das instalações da sede de Goiânia, identificando possíveis problemas estruturais e verificando o estado de conservação do espaço e dos equipamentos.

Infiltrações nas Paredes

- Foram constatadas infiltrações significativas nas paredes internas e externas da sede.



Infiltrações no Teto

- O teto da sede apresenta pontos de infiltração, especialmente em dias de chuva.



Infiltrações nos Móveis

- Alguns móveis foram danificados devido ao excesso de umidade, incluindo:
 - Mesa de trabalho: material inchado e descolado.



Conclusão

Os problemas estruturais identificados impactam negativamente a funcionalidade da sede, gerando riscos ao patrimônio. Recomendamos a execução urgente das ações corretivas e preventivas para restaurar a plena operação e evitar maiores prejuízos.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO GERAL

Data: 11/02/2025

Local: Sede

Objetivo: Avaliação geral das portas, telhado e cercas

Observações: Durante a inspeção realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, foram identificadas as seguintes irregularidades:

Porta de entrada da sede: O eletroímã apresenta necessidade de reparo.

Telhado: Foram identificadas telhas rachadas, necessitando de reparo ou substituição.

Calha: Encontra-se suja e cheia de água, contribuindo para infiltrações nas paredes internas e externas na parte traseira da sede.

Entrada: Os matos estão muito altos.

Sede: Necessita de uma limpeza geral.

Recomendações:

- Realizar o reparo ou substituição do eletroímã da porta de entrada.
- Substituir as telhas danificadas para evitar maiores danos estruturais.
- Proceder com a limpeza e desobstrução da calha, garantindo o escoamento adequado da água pluvial.
- Cortar os matos na entrada para melhor acessibilidade.
- Realizar uma limpeza geral da sede.

Conclusão: Os problemas identificados necessitam de intervenção imediata para evitar agravamento das infiltrações e comprometimento da estrutura da sede. Recomenda-se a adoção das providências listadas acima o mais breve possível.

Imagens coletadas:

