



Turbine No./Id: 218240
Service Order: 62501296

PAD No.
CLUSSAIS CLU5

Turbine Type: V100
Start Date: 19.04.2024
End Date: 19.04.2024

Customer's Ref./P.O.No.:
Vestas Ref.: IP1020231113
Date & Time of Receipt: 13.11.2023 00:20:19

Customer's Address:
WPD II Poitou Charentes
29 rue des Rosati
F-62000 ARRAS

Site's Address:
F-

Reason for Call Out: Check ICPE Electrical

Check ICPE Electrical

Work Performed

Le 19/04/2024Pause à 9h15Run a 15h00Check ICPE ok

Specification of Item Consumption

Item	Description	Serial Number	Quantity	UoM
------	-------------	---------------	----------	-----

Specification of Time Consumption

Person Name	Date	Start	End	Hours	Activity type
PAIFO	19.04.2024	09:20:00	09:50:00	0.50	Work Time
MEGUI	19.04.2024	09:20:00	09:50:00	0.50	Work Time

Total Time Consumption: 1.00

Turbine No./Id:
218240Service order
62501296

Service Inspection Form

0010 Check ICPE Electrical V100 1,8MW MK7

0 eSIF

0.01 0. DMS: 0093-0083 V03

1 Safety

1.01 Two persons present. OK

1.02 Trained in and aware of the contents of the Vestas Corporate OH and S OK
Manual including 'Working with Hazardous Materials' and Safety
Regulations for Operators and Technicians.1.03 Be sure to know the general recommendations regarding the following OK
points: For safety reasons, note the location of the emergency stop
buttons. Please refer to documentation 'Safety Regulations for
Operators and Technicians' of the corresponding turbine platform.

1.04 Locking of rotor/blades. OK

1.05 Hearing protection.

Not Applicable

1.06 Hydraulic tools.

Not Applicable

2 Article 16

2.01 Check that wind turbine is clean. Check that no combustible or OK
inflammable material is stored inside the wind turbine.2.02 L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à OK
l'intérieur de l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou
inflammables est interdit.

2.03 Remarks: (as a comment)

Not Applicable

Turbine No./Id:
218240Service order
62501296**3 Article 17**

3.01 Verify Stop Button is working properly. OK

3.02 Suivant une périodicité qui ne peut excéder 1 an, l'exploitant réalise des OK tests pour vérifier l'état fonctionnel des équipements de mise à l'arrêt en application des préconisations du constructeur de l'aérogénérateur.

3.03 Verify Emergency Stop Button is working properly. OK

3.04 Suivant une périodicité qui ne peut excéder 1 an, l'exploitant réalise des OK tests pour vérifier l'état fonctionnel des équipements de mise à l'arrêt d'urgence en application des préconisations du constructeur de l'aérogénérateur.

3.05 Perform a VOG Test based on relevant platform SWI.

Not Applicable

3.06 Suivant une périodicité qui ne peut excéder 1 an, l'exploitant réalise des tests pour vérifier l'état fonctionnel des équipements de mise à l'arrêt depuis un régime de survitesse en application des préconisations du constructeur de l'aérogénérateur

Not Applicable

3.07 Remarks: (as a comment)

Not Applicable

4 Article 18 III

4.01 Contrôle des systèmes instrumentés de sécurité: Selon une fréquence OK qui ne peut excéder un an, l'exploitant procède au contrôle de ces équipements de sécurité afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.

4.02 Control of UPS OK

4.03 Contrôle du bon fonctionnement de l'onduleur OK

4.04 Control of correct condition (absence of leakage or damages) and OK correct behavior of Pitch System.

4.05 Contrôle du bon fonctionnement du système d'orientation des pales OK

4.06 Control of good behavior of Smoke Detector systems. Check that log OK



Turbine No./Id:
218240

Service order
62501296

“smoke detected” is registered in turbine controller (see operation log menu)

4.07 Si installés, contrôle du bon fonctionnement des détecteurs de fumée OK

4.08 Remarks: (as a comment)

Not Applicable