



## REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1011

Nombre del Tecnico: **Administrador Ecoref**

Fecha Llegada: **02/06/2020 00:03**

Fecha Retiro: **02/06/2020 00:33**

### IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: **UNIMARC**

Id Local: **13**

Local: **LA TORRE I**

Dirección: **CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22**

Ciudad: **ANTOFAGASTA**

Tipo de Orden: **SERVICIO**

Detalle de Orden:

### IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido:

Modelo:

N° Serie:

Problema: **INTERVENCION DE TERCEROS**

Trabajo Realizado:

Administrador Ecoref



acer

RLF P-11  
0:27  
02-06-2020

## REPORTE DE TRABAJO

FOLIO N°

P. 1 de 1

FECHA 0

HORA LLEGADA 0

HORA RETIRO 0

TECNICO RESPONSABLE

VEHICULO / PATENTE

KM INICIO

KM TERMINO

Nombre

Apellido

IDENTIFICACION CLIENTE

EMPRESA

DIRECCION

TIPO DE ORDEN

1. SERVICIO

2. EMERGENCIA

3. MANTENCION

4. DIAGNOSTICO

5. EJECUCION PRESU

6. OTRO:

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS EQUIPO INTERVENIDO

1. INTERVENCION

2. FALLA

3. FALLA

4. PROGRAMACION

5. GAS

TRABAJO REALIZADO:

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT°

TEMPERATURA

SI CUMPLE

NO CUMPLE

PRESIONES

ALTA: 300

BAJA: 20

REFRIGERANTE

R. 22

R. 404A

R. 507

R.

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MT°

TEMPERATURA

SI CUMPLE

NO CUMPLE

PRESIONES

ALTA: 200

BAJA: 45

REFRIGERANTE

R. 22

R. 404A

MED

REFRIGERANTE

ALTO

MEDIO

BAJO

REFRIGERANTE

ALTO

MED

ACEITE

MATERIALES

DETALLE

VALORIZADO

CANT.

DETALLE

3 adlabra

OBSERVACIONES:

solo Enrio

FIRMA  
NOMBRE  
TIMBRE  
CLIENTE

TECNICO RESPONSABLE

WWW.ECOREFCHILE.CL / ATENCIONCLIENTES@ECOREFCHILE.CL / FONO 057-2339813 / AVDA. QUEBRA