


# LLSMF2018 – ELEC

## Cours 4

Complément d'information préalable à l'utilisation du  
kit MRK

2017-2018


# Les périphériques du processeur




# Entrées/Sorties digitale

- Sorties digitales (bibliothèque mx4.h)
  - `initIO(void)`
  - `setLeds(char leds)`
- Entrées digitales (bibliothèque mx4.h)
  - `initIO`
  - `char getButtonX() ( X ∈ [0,1] )`


# Conversion analogique - digital




# Conversion analogique - digital




# Conversion analogique - digital



# Conversion analogique - digital



# Conversion analogique - digital





# Entrées analogiques

- Entrées analogiques (analogInputs.h)
  - `initAnalogInputs(short analogInputs);`
  - `short readADC(char num);`
- `analogInputs` : les bits à 1 correspondent aux entrées analogiques que l'on souhaite utiliser.

Entrée analogique	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Position sur la carte	B7	B10	K4	K3	K2	K1	J10	J9	nc	nc	J8	J7	J4	J3	J2	J1

# Timers

- Fonction fournies par la librairie interrupts.h


```
void initTimer1(unsigned short period, char ps)
void initTimer2(unsigned short period, char ps)
void timer1InterruptEnable(void)
void timer2InterruptEnable(void)
```
- À compléter dans le fichier main.c

```
void timer1Interrupt(void)
void timer2Interrupt(void)
```

# Commande des moteurs

- Nouvelles fonctions fournies par la librairie motor.h:
  - `void initMotors();`
  - `void initPWM(void);`
  - `void setMotor1Direction(unsigned short direction);`
  - `void setMotor2Direction(unsigned short direction);`
  - `void setMotor1Enable(unsigned short enable);`
  - `void setMotor2Enable(unsigned short enable);`
  - `void setPWMDC(unsigned int DC1, unsigned int DC2);`
  - `void disablePWM(void);`

# Conversion digital - analogique (MLI)



# Conversion digital - analogique (MLI)

- Interruption haute fréquence (p. ex. 2kHz)
- pwm est une variable qui donne le rapport cyclique à appliqué en %

```
void timer1Interrupt(void){
    intCount++;
    if(intCount == 100){
        intCount = 0;
        if(pwm != 0)
            moteurXEnable(1); // on allume
    }
    if (intCount > pwm)
        moteurXEnable(0); // on éteind
}
```


- Résolution : 1%
- Période :  $1/(10\text{kHz}/100) = 10 \text{ ms} = 1/100 \text{ s}$

# Régulation : Définition


La régulation concerne les moyens mis en oeuvre pour maintenir chaque grandeur physique essentielle égale à une valeur désirée, appelée **consigne**, par action sur une grandeur réglante, appelée **commande**, et ce, malgré l'influence des grandeurs perturbatrices du système.

# Régulation : Exemples

- Température d'un bâtiment
- Niveau d'oxygène, de CO2, d'humidité, ...
- Vitesse d'un véhicule (cruise control)
- Puissance produite par une centrale électrique
- Position d'une machine
- Stabilité d'un hélicoptère
- Niveau d'eau dans un bassin




# Régulation : système physique







# Régulation : système physique




# Régulation : système physique




# Régulation : système physique




# Régulation : système physique




# Régulation : système physique




# Régulation : système physique



# Régulation : système physique




# Régulation : système physique







# Régulation




# Régulation




# Régulation : Thermostat




# Régulation : Cruise control




# Régulation : Vitesse moteur




# Régulation : Vitesse moteur




# Régulation : Position moteur




# Régulation









- ON/OFF  
 $commande = erreur > 0$
- Exemple : Thermostat
  - Si la température mesurée est inférieure à la consigne, on chauffe
  - Si la température mesurée est supérieur ou égale à la consigne, on ne chauffe pas



- Proportionnel (régulateur P)  
 $commande = k_p * erreur$
- Exemple : contrôle de position
  - La commande est une tension ou un rapport cyclique (MLI) + une direction (= signe)
  - Plus l'écart entre mesure et consigne est grand plus on applique une commande élevée
  - Le signe est celui de l'erreur



- Proportionnel et intégrale (régulateur PI)  
$$commande = k_p * erreur + k_i * \int_{t_0}^t erreur dt$$
- Exemple : contrôle de vitesse
  - La commande est une tension ou un rapport cyclique (MLI)
  - Pas de freinage en cas d'erreur négative
  - Plus l'écart entre mesure et consigne est grand plus on applique une commande élevée
  - Sans le terme intégral, on peut avoir une erreur statique



- ON/OFF  
 $commande = erreur > 0$
- Proportionnel (régulateur P)  
 $commande = k_p * erreur$
- Proportionnel et intégrale (régulateur PI)  
 $commande = k_p * erreur + k_i * \int_{t_0}^t erreur dt$

# Considérations pratiques : Mesure de vitesse

- Nouvelles fonctions fournies par la librairie motor.h:
  - `unsigned short getMotor1SensorA(void);`
  - `unsigned short getMotor1SensorB(void);`
  - `unsigned short getMotor2SensorA(void);`
  - `unsigned short getMotor2SensorB(void);`
- Chaque moteur est équipé de deux capteurs (A et B) qui renvoient un 1 pendant un demi tour. Ils sont positionnés de telle façon que sur un tour complet, on observe une séquence :  
 $(a,b) = \{(0,0),(0,1),(1,1),(1,0)\}$  ou l'inverse
- Ceci nous permet de compter les tours et de connaître le sens de rotation.

# Considérations pratiques : Mesure de vitesse

- Procédure
  - « Suffisamment souvent » pour ne rater aucun changement, vérifier l'état des capteurs
  - S'il a changé, incrémenter une variable qui représentera le nombre de quarts de tours effectués
  - Pour obtenir une vitesse, il faut pouvoir comparer le nombre de tour avec un temps écoulé.
- Attention : entre le nombre de tour de roue et le nombre de tour de moteur, il y a un rapport de réduction de 19 (ou 53)

# Considérations pratiques : PI numérique

- $commande = k_p * erreur + k_i * \int_{t_0}^t erreur dt$
- On choisit d'appliquer une nouvelle consigne suffisamment souvent par rapport à l'inertie du moteur. Par exemple, 100 fois seconde
- Calcul de l'intégral : il s'agit de la somme des erreurs passées :

```
void timer1Interrupt(void){  
    erreur = consigne - mesure  
    integrale = integrale + erreur;  
    commande = kp*erreur +  
    ki*integrale  
}
```

# Considérations pratiques : PI numérique

- La commande est un rapport cyclique en %, il faut donc veiller à ce que le résultat du calcul reste entre 0 et 100.

```
if(commande>100)
    pwm = 100;
else if(commande<0)
    pwm = 0;
else
    pwm = commande;
}
```

- Le terme intégrale peut devenir très grand. Veillez à l'empêcher de sortir de la plage de son type.