


Homework #5 Problem 1, due 11/25/19.

Motor A USB						
PWM	# Turns (1)	# Turns (2)	# Turns (3)	Avg. Turns	Omega (rad/s)	
55	5	4.5	4.5	4.7	2.9	
80	7.4	7.25	7.8	7.5	4.7	
105	11.25	11.25	11.4	11.3	7.1	
130	14.7	14.75	14.6	14.7	9.2	
155	18.25	18.25	18.2	18.2	11.5	



Equation of fit line:

$$y = -0.107x^2 + 13.105x + 18.545$$