



- c. Jika ingin mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat maka lepasilah komponen pada rangkaian
- d. Tekan tombol select untuk mengganti mode pengukuran. hold jika ingin menangkap hasil dan pilih range pengukuran dengan menekan tombol range



Fungsi Tombol :

ΔREL : untuk menyeimbangkan pengukuran yang dilakukan secara berturut-turut, sehingga nilai yang ditampilkan tidak dipengaruhi hasil pengukuran sebelumnya (Zero Adjustment). Tekan sekali untuk mengaktifkan dan tekan lagi kedua kali untuk menonaktifkan.

HOLD : Untuk menghentikan pembacaan nilai pada display.



2.2 Proses pengukuran **Tegangan (V)**

- Putar kenop selector menuju tanda satuan ukur untuk Tegangan AC / DC



- Jika mengukur tegangan AC Tidak perlu diperhatikan polaritasnya. Sedangkan Jika menghitung Tegangan DC maka tempatkan penyidik hitam pada kutub negative dan penyidik merah pada kutub positif. Perhatikan gambar dibawah ini.




- c. Tekan tombol hold jika ingin menangkap hasil dan pilih range pengukuran dengan menekan tombol range

2.3 Proses pengukuran Arus (A)

- a. Putar kenop selector menuju tanda satuan ukur **untuk Arus AC / DC maksimal 400mA**



- b. Putus Daya yang mengalir pada unit.




- c. Pengukuran Arus Harus menggunakan **rangkaian Seri**.

2.4 Proses Pengukuran Frekuensi Tegangan

- a. Putar kenop selector menuju tanda satuan ukur **Frekuensi (Hz)**



- b. Cara kedua atau cara alternatifnya adalah tekan tombol Hz % yang terletak dibawah layar monitor



Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,