





- 
- (3h) Trocar pente superior do 5° terno
  - (3h) Trocar cinta do acip do 5° terno
  - (4h) Trocar martelos do picador
  - (2h) Inspeccionar cantoneiras do esteirão metálico
  - (1h) Travar envelope do 4° terno
  - (2h) Conferir e travar se necessário rolo pressão do 2° e 4° terno
  - (3h) Trocar vedação da EB-02
  - (1h) Inspeccionar acoplamento do 1° terno rolo superior
  - (6h) OS:201350- Substituir rolamento danificado bba 02 caldo primário p/ peneira (Mecânica)
  - (1h) OS 20243 – Lubrificar cardans acionamentos da moenda

- 
- (6h) OS: 195217- retirar vazamento na linha de vapor de V1 p/ fabrica de açúcar(caldeiraria)
  - (1h) OS:203724- Retirar vazamento de água retorno da evaporação do multijato
  - (6h) OS:205239 - Soldar vazamento de vinho no cone da dorna volante (Fermentação – caldeiraria)

- 
- (1h) OS:200797- Retirar vazamento linha de suspiro do tq selo cozedor 04
  - (2h) OS:199451- Retirar vazamento na entrada de vapor V2 do COZ02 (caldeiraria)
  - (2h) OS: 201025-Retirar vazamento na tubulação de entrada água do multijato COZ01 (caldeiraria)
  - (2h) OS: 206349 – Verificar válvula de controle de nível TQ condensado V3 e V4

- 
- (6hrs) OS Contaminação mancais TT-01 (Mecânica)
  - (3h) OS: 202186- LTD inspeção dos engrenamentos redutor da TT01 (Mecânica)
  - (1h) OS:205192 – Tencionar correias da esteira TC-01

(1,5h) Troca pentes (moenda)

(2h) Troca 04 taliscas do esteirão metálico (moenda)

(1h) Limpar flauta embebição moenda (moenda)

(2h) Soldar chapa desvio flange aberto segundo terno (moenda)

(1h) Soldar Vazamento parte superior arraste 2 (moenda)

(1h) Realizar check list nas taliscas das Arrastes (moenda)

(6h) Esticar arraste 2 e conferir demais (moenda)

(1h) OS 20243 – Lubrificar cardans acionamentos da moenda (mecânica)

(5h) OS 205899 Falha no rolamento motor rolo saída 2° terno (mecânica/elétrica)

(5h) OS 208872 Falha no rolamento motor rolo superior 1° terno (mecânica/elétrica)

Sem pendências prioritizadas

(4h) OS: 204337- Vazamento no selo do lavador do munther da caixa 06 (caldeiraria)

(4h) OS: 202899 – Vazamento na tubulação liquidação pré 04 (caldeiraria)

(2h) OS: 206592 – Vazamento na perna de moça saída das bombas caldo misto (caldeiraria)

(4h) OS 205895 – Vazamento na curva da tubulação entrada vapor V2 cozedor 02 (caldeiraria)

(1h) OS 205116 – Vazamento interligação da linha mel rico p/ mel final (caldeiraria)

(4h) OS205120 - Vazamento parte superior munther cozedor 06 (caldeiraria)


(3h) OS 205038 – Vazamento coletor saída gases do cristalizador 02 (caldeiraria)

(2h) OS 209108 – Vazamento no corpo da caixa munter multijato cozedor 06 (caldeiraria)

(2h) OS 205269 Vazamento corpo multijato cozedor 05 (caldeiraria)

(4h) OS 205043 – vazamento saída água cozedor 04 p/ torre (caldeiraria)

(2h) OS:206626 – Vazamento na linha de retorno de flegmassa p/ tq cip (caldeiraria)

- 
- (1h) Realizar check list nas taliscas das Arrastes (moenda)
  - (0,4h) Conferir esteiras de arraste (moenda)
  - (2h) OS 210559 Recuperar suporte do eixo oscilante no rotor do desfibrador (moenda)
  - (1h) OS 210558 Verificar e trocar se necessário taliscas da mesa alimentadora (moenda)
  - (0,4h) OS 209815 Soldar tubulação no recalque da BB 02 de caldo primário (moenda)
  - (0,4h) OS 210562 Tencionar esteirão metálico 78" (moenda)
  - (2h) OS 210563 Verificar e substituir pentes se necessário (moenda)
  - (1h) OS 210536 Eliminar vazamento de cana na chaparia lateral da esteira ET01 (moenda)
  - (1h) Fazer travamento nos cabeçotes laterais dos rolos de pressão do 4º e 5º ternos (moenda)
  - (0,5h) Fazer limpeza nos bicos da flauta embebição simples (moenda)
  - (0,4h) OS 210560 Eliminar vazamento de cana na chaparia lateral da esteira metálica 78" (moenda)
  - (4h) OS 208813 Substituir tambor entrada EB-01 (mecânica)

Sem pendências priorizadas



- (4h) OS 204337 Vazamento no selo do lavador do munther da caixa 06 (caldeiraria)
- (4h) OS 202899 Vazamento na tubulação liquidação pré 04 (caldeiraria)
- (2h) OS 206592 Vazamento na perna de moça saída das bombas caldo misto (caldeiraria)
- (3h) OS 206470 Vazamento entre redutor e motor tanque 02 leite de cal (Elétrica)
- (2h) OS 209723 Vazamento purgador V1 esquina fábrica (caldeiraria)
- (2h) OS 209835 Vazamento válvula retenção entrada TQ pulmão (tratamento)
- (2h) OS 209837 Manutenção válvula entrada caldo reboiler 307 (tratamento)
- (2h) OS 209838 Vazamento vapor coletor para caixa 04 (caldeiraria)



- (4h) OS 205895 Vazamento na curva da tubulação entrada vapor V2 cozedor 02 (caldeiraria)
- (1h) OS 205116 Vazamento interligação da linha mel rico p/ mel final (caldeiraria)
- (4h) OS 205120 Vazamento parte superior munter cozedor 06 (caldeiraria)
- (3h) OS 205038 Vazamento coletor saída gases do cristalizador 02 (caldeiraria)
- (2h) OS 209108 Vazamento no corpo da caixa munter multijato cozedor 06 (caldeiraria)
- (2h) OS 205269 Vazamento corpo multijato cozedor 05 (caldeiraria)
- (4h) OS 205043 Vazamento saída água cozedor 04 p/ torre (caldeiraria)
- (2h) OS 206626 Vazamento na linha de retorno de flegmassa p/ tq cip (caldeiraria)
- (2h) OS 209720 Vazamento no purgador final da linha v2 (caldeiraria)

