

 P.T. ISPAT INDO	<b>LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN</b>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-13-03
		Revisi : 06
		Tanggal : 14 Maret 2019

<input type="checkbox"/> Kebakaran	<input type="checkbox"/> Gangguan Kesehatan	<input type="checkbox"/> Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/> Near Miss
<input checked="" type="checkbox"/> Nama & No. Payroll: Mat Supri	<input type="checkbox"/> Peralatan/Bahan :	Tanggal : 4 jan 2023	Jam : 11.00 WIB
Department : Civil	Section : Kontraktor FAJP Sutoyo	Jabatan : Tukang Bangunan	
Umur : 48Th	Total Lama Bekerja :		
Shift <input checked="" type="checkbox"/> 1 <sup>st</sup> <input type="checkbox"/> 2 <sup>nd</sup> <input type="checkbox"/> 3 <sup>rd</sup>	Kerja lembur : <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Klasifikasi : <input type="checkbox"/> P3K <input type="checkbox"/> MTI <input type="checkbox"/> LWD <input type="checkbox"/> Fatality	

Nama saksi dan rekan kerja (No. Payroll) : Rofi'i Mitha Lusy

Penyebab Kecelakaan dan Bagian Tubuh yang Terluka atau Keterangan Kerusakan Peralatan

Canopy main store roboh saat di dijadikan pijakan pekerjaan painting di main store

#### KETERANGAN KECELAKAAN DAN INFORMASI TERKAIT



Gambaran kecelakaan, lokasi kecelakaan terjadi; pekerjaan korban pada waktu bekerja; serta langkah-langkah nyata, tugas atau bagian pekerjaan yang dilakukan. Juga termasuk kejadian-kejadian sebelumnya yang menyebabkan kecelakaan

Tempat : Main Store

#### Deskripsi Insiden :

Pada saat melakukan pekerjaan painting pada dinding luar main store, tim civil melakukan pembersihan dinding dan melakukan pengecatan dengan menggunakan alat bantu bambu sebagai tongkat untuk menjangkau dinding yang tinggi. Saat sampai pada dinding yang ada canopynya korban tidak bisa menjangkau sehingga menggunakan alat bantu tangga. Karena dianggap masih kesusahan untuk menjangkaunya maka korban menaiki atap canopy dan tiba – tiba rangka atap canopy roboh dan korban berpegangan pada rangka canopy sehingga tidak jatuh ke lantai.

 P.T. ISPAT INDO	<b>LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN</b>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-13-03
		Revisi : 06
		Tanggal : 14 Maret 2019

### ANALISA FAKTOR PENYEBAB

<b>LINGKUNGAN KERJA :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang gerak yang terbatas/ sempit</li> <li>Housekeeping yang tidak memadai</li> <li>Kondisi lingkungan yg berbahaya (adanya debu, gas, jalan licin dll)</li> <li>(terpapar) kebisingan tinggi</li> <li>Terpapar radiasi</li> <li>Suhu ekstrim (terlalu panas)</li> <li>Penerangan kurang/berlebih</li> <li>Ventilasi kurang memadai</li> <li>Terpapar getaran yang berlebihan/lama</li> <li>Penyebab lain, sebutkan :</li> </ul> <b>FAKTOR MANUSIA :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku/attitude yang kurang</li> <li>Kurang istirahat/tidur</li> <li>Kurang pengetahuan atau ketrampilan</li> <li>Mengoperasikan alat yg bukan wewenangnya</li> <li>Gagal mengamankan/tidak memasang LOTO</li> <li>Memakai peralatan yg rusak</li> <li><b>Tidak memakai/salah menggunakan APD</b></li> <li>Posisi kerja yg tidak aman/tidak ergonomis</li> <li>Cara pengangkatan yg tidak tepat</li> <li>Menggunakan alat tidak benar/pemaksaan peralatan</li> <li><b>Tidak melaksanakan prosedur /standard kerja dengan benar</b></li> <li>Bercanda/bermain-main</li> <li>Penyebab lain, sebutkan :</li> </ul>	<b>FAKTOR PERALATAN :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelindung pd alat atau alat peringatan yang tdk memadai</li> <li>APD tidak memadai</li> <li>Alat/material tidak memadai (rusak)</li> <li>Desain perancangan tidak memadai/tidak ergonomis</li> <li>Spesifikasi pembelian tidak memadai</li> <li>Bahaya bahan mudah meledak/terbakar</li> <li>Perkakas/peralatan/material tidak memadai</li> <li>Aus dan rusak normal</li> <li><b>Kerusakan akibat kecelakaan / abnormal</b></li> <li>Penyebab lain, sebutkan :</li> </ul> <b>FAKTOR METODE / PROSEDUR KERJA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem peringatan tidak memadai</li> <li>Belum ada standard/prosedur</li> <li>Prosedur/standard yang ada tidak dapat di implementasikan (not applicable)</li> <li>Cara pemuatan/penyimpanan tidak aman</li> <li>Pemeliharaan tidak memadai</li> <li>Kurangnya pengawasan/supervisi</li> <li>Penyebab lain, sebutkan :</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RINGKASAN FAKTOR PENYEBAB (ANALISIS ROOT CAUSE)

(Jelaskan masing-masing item dan periksa)

<b>Penyebab Langsung</b> Dinding Central store tidak kuat menahan beban berlebih yang menopang canopy karena angkur tidak pada posisi beton.
<b>Penyebab Tidak Langsung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak menjalankan prosedur ijin kerja dengan membuat ijin kerja pada ketinggian</li> <li>Tidak menggunakan Full body harness atau pencegahan jatuh</li> </ul>

Biaya Kerugian			
Peralatan / material	Pengobatan	Hari hilang / down time	Total biaya
Canopy roboh Pakai Material Bekas			7.000.000
Tindakan/Perbaikan	Dept. Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Tanggal selesai
1. Memberikan teguran dan sanksi kepada kontraktor dengan diberikan penalty	SHE	5 Jan 2023	
2. Melakukan briefing kepada kontraktor atas kejadian ini dan pekerjaan yang beresiko tinggi untuk mentaati peraturan yang ada	SHE & CVL	6 Jan 2023	
3. Membuat platform / pijakan kaki pada atas canopy yang akan dipasang kembali	CVL	Tentative	



P.T. ISPAT INDO

## LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-13-03

Revisi : 06

Tanggal : 14 Maret 2019

**Disiapkan oleh: M. Arif Setiawan**

Jabatan: SHE Engineer

Departemen: SHE

**Tim Penyelidik :**


1. M, Arif S
2. Dwi P
3. Herry
4. Dudik
5. Sutoyo


**Perbaikan oleh Dept. Penanggung Jawab**

Nama : Mr. Vijay

Tanggal :

**Verifikasi oleh Top Management:**

 P.T. ISPAT INDO	<b>LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN</b>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-13-03
		Revisi : 06
		Tanggal : 14 Maret 2019
<b>Disiapkan oleh: M. Arif Setiawan</b> Jabatan: SHE Engineer Departemen: SHE	<b><u>Tim Penyelidik :</u></b> 1. M, Arif S 2. Dwi P 3. Herry 4. Dudik 5. Sutoyo	<b><u>Perbaikan oleh Dept. Penanggung Jawab</u></b>  Nama : Mr. Vijay Tanggal :
<b><u>Verifikasi oleh Top Management:</u></b>		

 P.T. ISPAT INDO	<b>LAPORAN PENYELIDIKAN INSIDEN</b>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-13-03
		Revisi : 06
		Tanggal : 14 Maret 2019
<b>Disiapkan oleh: M. Arif Setiawan</b> Jabatan: SHE Engineer Departemen: SHE	<b><u>Tim Penyelidik :</u></b> 1. M, Arif S 2. Dwi P 3. Herry 4. Dudik 5. Sutoyo	<b><u>Perbaikan oleh Dept. Penanggung Jawab</u></b>  Nama : Mr. Vijay Tanggal :
<b><u>Verifikasi oleh Top Management:</u></b>		