




AREA	Temuan		PIC	STATUS
Area SMS Office		Cat sms building sudah mengelupas	Civil	Done Proposed budget
Area Vehicle		Seng pembatas pagar banyak yang keropos perlu dilakukan penggantian	Civil	
Area Vehicle		- Seng pembatas pagar banyak yang keropos perlu dilakukan penggantian	Civil	
Area Compacting RM		Saluran di luar dekat compacting line A banyak sampah dan informasi dari mekanik saluran sudah tidak digunakan sehingga bisa ditutup secara permanent	MRM CVL	 Done

AREA	Temuan		PIC	STATUS
Mechanic Crane		<p>Material spare part dan majun tidak jelas fungsinya</p> <p>Untuk ditempatkan didalam ruangan supaya tidak mudah berkarat/keropos</p>	MCM	 Done
Depan WTP		<p>Cover grill saluran banyak yang rusak</p>	Civil	On Progress