















SAFETY & HOUSEKEPPING INSPECTION
6 JANUARI 2023




No.	AREA	PICTURE	FINDING	PIC	STATUS	Keterangan
1	Finishing Area		Penutup selokan tidak proper	Civil		CLOSED
2	Depan Finishing Area		Selokan banyak sampah	Civil		CLOSED
3	Logistic		Tembok menuju IWP sudah kotor dan terkelupas	LOG		CLOSED




4	Logistic		Dinding pagar kotor dan seng sebagai pagar sudah berkarat	LOG & CVL		OPEN
5	Scrap Yard Area		Banyak sampah tidak teridentifikasi di sekitar scrap yard	LOG		CLOSED
6	Parkiran IWP		Motor lama tidak ada statusnya sebaiknya dijadikan scrap	IWP		CLOSED
7	IWP		Papan Informasi sudah rusak perlu perbaharuan	IWP		CLOSED
8	IWP		Tembok rusak	IWP		OPEN





9	Depan WTP Rolling Mill		Instalasi limbah sudah di pindahkan, papan informasi limbah masih terpasang	CVL		CLOSED
10	Pedestrian tempat wire rood		Pagar pedestrian tempat wire rood rusak, kaki tidak menopa pada permukaan	CVL		CLOSED
11	BRF B		Patisi gording rusak terkena jatuhnya cerobong BRF B sehingga membuat hujan masuk	CVL		OPEN
12	Mill Area		Dinding sangat kotor perlu dibersihkan	RMO		CLOSED

13	Belakang QC Office baru		Tidak ada pintu penghalang pada tangga	CVL		CLOSED
14	Pos Security Tengah		Tempat cuci tangan tidak layak pakai	CVL & LOG		CLOSED

15	Pulpit Finishing Area		Ember bekas cat tidak pada tempatnya	RMO		CLOSED
12	finishing area		Oli bocor dekat turun table finishing area	MRM		OPEN

13	Logistic area		Kabel tidak tertata dengan baik	Electric		CLOSED
14	Logistic area		Sampah sisa bekas pipa tiang lampu tidak pada tempatnya	electric		OPEN

15	Arah menuju IWPL		Bekas drum tidak pada tempatnya	LOG		CLOSED
16	Finishing Area		Oli Bocor bawah line B	MRM		OPEN




17	Bawah Conveyor Line A		Material tidak jelas identifikasinya dan berantakan kotor	RMO MRM		CLOSED
18	Ruang Listrik IWPL		Papan Informasi sudah rusak , perlu pembaharuan	IWP		CLOSED




19	WTP Rolling Mill		Sampah glangsing tidak pada tempatnya	MPH		CLOSED
20	CCM		Pipa Hidran Bocor	SHE		CLOSED



21	IWPL		Lantai kerja tergenang air	IWP		CLOSED
22	DRI C		Rambu sudah rusak	SHE		



23	WTP RM		Sludge Bin Sudah penuh untuk segera dibuang	MPH		CLOSED
24	Gudang Sponge area		Papan informasi sudah rusak perlu di perbarui	SHE SMS		CLOSED




25	Pedestrian Tempat Wire rood		Jalur pejalan kaki disisi selatan miring	CVL DSP		CLOSED
26	Substation PLN		Tembok jebol di PLN Substation	CVL ESM		CLOSED



27	IWP		Kamar mandi / Toilet kotor	IWP		CLOSED
28	Mill Scale Area / BRF A		Timbunan mill scale tergenang air	CVL RMO		OPEN


29	Scrap Yard		Kumuh, banyak sampah tidak ter identifikasi	LOG		CLOSED
30	Area jalan Depan Cooling tower RM		Pohon sudah tua keropos potensi bahaya roboh	ADM CVL		OPEN





							
31	BRF A area Mill scale		Tembok pembatas berlubang sehingga mill scale tumpah melalui lubang tembok	CVL RMO			OPEN

						
32	Depo Air Minum		Banyak dokumen yang tidak jelas dan berantakan dan ditemukan puntung rokok disekitar area potensi terjadinya kebakaran	ADM CVL		OPEN

33	Panel Motor Room line B			Adanya potensi kebocoran air yang menyebabkan plafon jatuh hal ini sangat berbahaya karena dibawah adalah panel listrik	CVL		ON PROGRESS
34	Panel Finishing Line A			Adanya potensi kebocoran air yang menyebabkan plafon jatuh hal ini sangat berbahaya karena dibawah adalah panel listrik	CVL		CLOSED

35	Workshop compacting		Plafon sudah rusak	CVL		OPEN
36	Panel Pulpit 3 line B		Tembok dinding mengelupas karena lembab	CVL		OPEN

37	Fabrikasi		Atap sudah banyak berlubang dan bahaya jika mengenai alat dan panel listrik	CVL		OPEN
----	-----------	---	---	-----	--	------

38	Modul Room			Hook crane sudah aus terkikis untuk segera diganti	MCrane MRM		CLOSED
39	Winding			Wire rope sling crane sudah aus banyak yang putus untuk segera diganti	MCrane MSM		CLOSED

