















SAFETY & HOUSEKEPPING INSPECTION
10 MARET 2023




No.	AREA	PICTURE		FINDING	PIC	STATUS	Keterangan
1	Finishing Area			Wire rod berserakan dapat dibuatkan bak end cutting supaya tidak jatuh kesaluran	QC		
2	Gudang Belakang			Rumput menutupi material	STR		
3	Gudang B			Barang berserakan, apabila sudah digunakan dibuang ke scrap yard	SMS		

4	Timur Cooling Tower SMS		Safety patrol bulan lalu belum ditindaklanjuti, material berserakan dibuang ke scrap yard	DSP		
5	Trafo dekat genset		Area tersebut harus bebas dari bahan kimia dan material	MPH		
6	Loading QC		Billet selokan terbuka dan banyak yang tidak sesuai tempat	CVL QC		



7	CB 4 dan CB 5		Material berserakan sebaiknya dirapikan	MDC		
8	Area PLN		Rambu miring harus diperbaiki	SHE		



9	Saluran Despatch / Loading Coil		Potongan coil banyak yang jatuh diselokan	QC		
10	Barat Compresor area		Sparepart mesin tidak pada tempatnya	Mekanik		
11	Barat Compresor area		Banyak sampah berceceran	DSP		

12	Barat QC office		Box panel dan kabel listrik tidak rapi	ERM ESM		
13	Rolling mill		Selokan banyak sampah	DSP MRM RMO CVL		
14	Rolling depan Compacting		Palet tidak pada tempatnya dan tong sampah tidak ada tutupnya	DSP		

15	Pulpit 2RM		Puntung rokok masih menyala	RMO		
16	Block mill line B		Banyak puntung rokok	RM ERM MRM		
17	Depan ruang cellar hydroulik		Bucket kumuh, kotor, banyak material yang tidak jelas dan berantakan	RMO		

						
18	Coil yard		Ditemukan kayu-kayu yang tidak dirapikan atau dibuang saja jika tidak dipakai	DSP		

19	Loading coil selatan RM		Banyak potongan end cutting berserakan	QC & DSP		
20	Pos 1 dan 2 (Logistic)		Tempat cuci tangan tidak layak dan keran air tidak menyala	CVL		

21	Pos 1 (Logistic)		Plafon rusak/ berlubang	Civil		
22	Belakang Pos Security IWP		Pintu toilet rusak atau jika sudah tidak digunakan sebaiknya dicopot dan dirapikan Tong berserakan juga sebaiknya dibuang	CVL		