

2023.12.21

- 1.焊盘间距已修复，需要再次测量实物
- 2.Vbias已添加
- 3.滤波电容已更换

2023.12.31




- 1.已修正D0-D7颠倒的问题
- 2.已更换反馈电阻，目前音量很大
- 3.滤波电容已精简
- 4.删除AMP-FM图页
- 5.删除60TK


2024.1.9  
1.双焊盘，恢复60TK  
2.精简电容


2024.9.22  
1.连上了DA  
2.精简电容



2024.10.4


- 1.断开DA没什么用
- 2.电位器两端必须有电容



TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-22      Drawn By: Denjhang	





TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-22 Drawn By: Denjhang	