






- 2024.1.8
- 恢复60TK，双焊盘
 - Vbias已添加
 - 滤波电容已添加，精简
 - 恢复SSG放大器，照抄v0.1
 - 更新rebirth封装
 - 扩大SOJ封装
 - 恢复v0.1版本音频电路


- 2024.6.3
- 经测试60J运行不正常，直接删除(并没有不正常)
 - 60TK封装改小
 - 删除SSG运放，照抄YMZ284的
 - 修正运放位号
 - 删除MCLK选择开关
 - 所有贴片放背面，包括晶振


- 2024.6.10
- 经测试v0.4版本很好，ADPCM声音异常是YM2608损坏导致
 - 删除缓冲级双运放





去掉二极管，那个会引起压降





TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-15 Drawn By: Denjhang	



TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-15 Drawn By: Denjhang	

