

晶振：3225有源贴片或直插

- 2024.1.8
- 1.恢复60TK，双焊盘

2.Vbias已添加

3.滤波电容已添加，精简

4.恢复SSG放大器，照抄v0.1

5.更新rebirth封装

6.扩大SOJ封装

7.恢复v0.1版本音频电路

- 2024.6.3
- 1.经测试60J运行不正常，直接删除(并没有不正常)

2.60TK封装改小

3.删除SSG运放，照抄YMZ284的

4.修正运放位号





5.删除MCLK选择开关

6.所有贴片放背面，包括晶振


- 2024.6.10
- 1.经测试v0.4版本很好，ADPCM声音异常是YM2608损坏导致


2.删除缓冲级双运放

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	
	Date: 2023-12-15 Drawn By: Denjhang	
		Sheet: 1/1




去掉二极管，那个会引起压降







TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-15 Drawn By: Denjhang	



TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-15 Drawn By: Denjhang	

R23 , 25最好换成33K



模拟地和数字地要隔离

运算放大器编号错乱

FM音量小，考虑加大R23，R25=10k~20k
电压低于4.5v时，出现失真和破音。