


A

A



2024.2.10


- 1.出现DAC不稳定的现象，删除直插封装，直插用旧版本
- 2.删除Or电阻，无效
- 3.带偏置电压缓冲

2024.10.28

- 1.OPL电路最佳化
- 2.恢复IRQ，因为MSX VGMPPlay需要使用中断来调整播放速度


B

B



C

C



D

D

