

ALUR KABEL DLC

Model / Tipe	Part	
	Nomor Part	Nama Part
Genio CBS	32100-K0J-N00	HARNESS, WIRE
Genio CBS ISS	32100-K0J-N10	

1. LATAR BELAKANG



Pada pelaksanaan survey kualitas, ditemukan beberapa unit motor dengan alur (routing) kabel DLC yang tidak sesuai dengan petunjuk dalam BPR (Buku Pedoman Reparasi).

Alur kabel DLC harus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam BPR untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabel yang terkelupas hingga putus.

2. AKTIVITAS DI JARINGAN

Pada saat **PDI (Pre Delivery Inspection)** dan **Perawatan Berkala**, lakukan pemeriksaan terhadap **alur (routing) kabel DLC**.


Perbaiki jika alur kabel DLC tidak sesuai dengan petunjuk dalam BPR.



Alur kabel DLC yang benar



Alur kabel DLC yang salah
(Kondisi saat COVER COMP.,
BATTERY terpasang)



Alur kabel DLC yang salah
(Kondisi saat COVER COMP.,
BATTERY tidak terpasang)

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.