

International Logistics Center Fire Investigation Report

1. Overview

On October 3, 2025, a major fire broke out at GlobalLink Logistics Hub, disrupting supply chains. This report outlines key facts, causes, impact, and preventive measures.

2. Incident Summary

- 01:10 UTC: Smoke detected in warehouse B.
- 01:20 UTC: Sprinklers failed in section B2.
- 01:35 UTC: Fire spread to adjacent storage.
- 03:50 UTC: Fire fully contained.
- 10:00 UTC: Site cooling and inspection completed.

3. Root Cause

Short-circuit in an overloaded electrical panel triggered the fire. Failure of automatic sprinkler valves delayed suppression.

4. Impact

Damage to goods valued at ~USD 25 million, 3-day delay in global shipments, temporary contract penalties.

5. Measures

Upgrade electrical systems, inspect and test fire suppression equipment, improve staff fire-response training, and enhance IoT-based fire monitoring.

6. Key Investigation Data

Item	Detail	Time	Note
Initial Smoke	Detected in warehouse B	01:10 UTC	Alarm activated
Suppression Failure	Sprinkler malfunction B2	01:20 UTC	Delayed response
Spread	Extended to adjacent area	01:35 UTC	High flammable goods
Containment	Fire controlled	03:50 UTC	Cooling followed

国际物流中心火灾调查报告

1. 概述

2025 年 10 月 3 日, GlobalLink 物流枢纽发生重大火灾, 导致供应链中断。本报告提供关键事实、原因、影响及防范措施。

2. 事件摘要

- 01:10 UTC: B 仓库发现烟雾。
- 01:20 UTC: B2 区喷淋系统失效。
- 01:35 UTC: 火势蔓延至相邻仓库。
- 03:50 UTC: 火势完全控制。
- 10:00 UTC: 现场冷却与检查完成。

3. 原因

过载电控面板短路引发火灾, 自动喷淋阀门失灵延迟灭火。

4. 影响

货物损失约 2500 万美元, 全球运输延误 3 天, 临时合同罚款。

5. 措施

升级电力系统, 定期检查喷淋设备, 加强员工消防培训, 提升物联网火灾监控。

6. 核心调查数据

项目	细节	时间	备注
初始烟雾	B 仓库发现	01:10 UTC	警报启动
灭火失效	B2 区喷淋故障	01:20 UTC	延迟响应
火势蔓延	波及邻近区域	01:35 UTC	高易燃物
控制火势	火灾受控	03:50 UTC	后续冷却

अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स केंद्र अग्निकांड जांच रिपोर्ट

1. सारांश

3 अक्टूबर 2025 को GlobalLink लॉजिस्टिक्स हब में बड़ी आग लगी जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। यह रिपोर्ट तथ्य, कारण, प्रभाव और रोकथाम बताती है।

2. घटना सार

- 01:10 UTC: वेयरहाउस B में धुआं देखा गया।
- 01:20 UTC: B2 खंड में स्प्रिंकलर विफल।
- 01:35 UTC: आग पास के भंडारण तक फैली।
- 03:50 UTC: आग पर पूर्ण नियंत्रण।
- 10:00 UTC: स्थल ठंडा और निरीक्षण पूरा।

3. कारण

ओवरलोड विद्युत पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, स्प्रिंकलर वाल्व की विफलता से बुझाने में देरी हुई।

4. प्रभाव

~25 मिलियन डॉलर का माल नुकसान, वैश्विक शिपमेंट में 3 दिन की देरी, अस्थायी अनुबंध जुमाने।

5. उपाय

विद्युत प्रणाली उन्नत करें, स्प्रिंकलर की नियमित जांच, कर्मचारियों का अग्नि-प्रशिक्षण बढ़ाएं, IoT आधारित आग मॉनिटरिंग लागू करें।

6. प्रमुख जांच डेटा

आइटम	विवरण	समय	टिप्पणी
प्रारंभिक धुआं	वेयरहाउस B में पाया	01:10 UTC	अलार्म सक्रिय
बुझाने में विफलता	B2 में स्प्रिंकलर खराब	01:20 UTC	देरी हुई
आग फैलाव	पास के क्षेत्र में फैली	01:35 UTC	उच्च ज्वलनशील वस्तु
नियंत्रण	आग नियंत्रित	03:50 UTC	ठंडा और निरीक्षण

Informe de investigación de incendio en centro logístico internacional

1. Resumen

El 3 de octubre de 2025 un gran incendio afectó el centro logístico GlobalLink, interrumpiendo cadenas de suministro. Este informe resume hechos, causas, impacto y medidas preventivas.

2. Resumen del incidente

- 01:10 UTC: Detección de humo en almacén B.
- 01:20 UTC: Falla de rociadores en sección B2.
- 01:35 UTC: Propagación del fuego a áreas vecinas.
- 03:50 UTC: Incendio controlado.
- 10:00 UTC: Enfriamiento e inspección completados.

3. Causa

Corto circuito en un panel eléctrico sobrecargado y fallas en válvulas de rociadores retrasaron la extinción.

4. Impacto

Daños a mercancías de ~25 millones USD, retraso de 3 días en envíos globales, penalizaciones temporales.

5. Medidas

Actualizar sistemas eléctricos, revisar rociadores, reforzar capacitación de personal en incendios y mejorar monitoreo IoT.

6. Datos clave

Elemento	Detalle	Hora	Nota
Detección de humo	En almacén B	01:10 UTC	Alarma activada
Falla de rociador	Sección B2	01:20 UTC	Respuesta tardía
Propagación	A áreas vecinas	01:35 UTC	Alta inflamabilidad
Control	Incendio controlado	03:50 UTC	Enfriamiento posterior

Rapport d'enquête sur un incendie dans un centre logistique international

1. Vue d'ensemble

Le 3 octobre 2025 un incendie majeur a touché le hub logistique GlobalLink, perturbant la chaîne d'approvisionnement. Ce rapport présente faits, causes, impact et mesures de prévention.

2. Résumé de l'incident

- 01:10 UTC : Fumée détectée dans l'entrepôt B.
- 01:20 UTC : Défaillance des sprinklers en B2.
- 01:35 UTC : Propagation du feu aux zones voisines.
- 03:50 UTC : Incendie maîtrisé.
- 10:00 UTC : Refroidissement et inspection achevés.

3. CAUSE

COURT-CIRCUIT DANS UN TABLEAU ÉLECTRIQUE SURCHARGÉ ET DÉFAILLANCE DES VANNES DE SPRINKLERS, RETARDANT L'EXTINCTION.

4. IMPACT

PERTES ESTIMÉES À 25 M USD, RETARDS DE LIVRAISON MONDIALE DE 3 JOURS, PÉNALITÉS CONTRACTUELLES.

5. MESURES

MODERNISER LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, CONTRÔLER LES SPRINKLERS, FORMER LE PERSONNEL, RENFORCER LA SURVEILLANCE INCENDIE IoT.

6. DONNÉES CLÉS

ÉLÉMENT	DÉTAIL	HEURE	REMARQUE
DÉTECTION DE FUMÉE	ENTREPÔT B	01:10 UTC	ALARME DÉCLENCHÉE
DÉFAILLANCE SPRINKLERS	SECTION B2	01:20 UTC	RÉPONSE RETARDÉE
PROPAGATION	ZONES VOISINES	01:35 UTC	PRODUITS INFLAMMABLES
MAÎTRISE	INCENDIE MAÎTRISÉ	03:50 UTC	REFROIDISSEMENT EFFECTUÉ

تقرير تحقيق في حريق مركز لوجستي دولي

1. نظرة عامة

اللوجستي مما أدى إلى تعطيل سلاسل GlobalLink في 3 أكتوبر 2025 اندلع حريق كبير في مركز التوريد. يلخص هذا التقرير الحقائق والأسباب والتأثير والإجراءات الوقائية.

2. ملخص الحادث

- B. اكتشاف دخان في المستودع: 01:10 UTC.
- B2. فشل رشاشات الإطفاء في القسم: 01:20 UTC.
- انتشار الحريق إلى مناطق مجاورة: 01:35 UTC.
- تمت السيطرة على الحريق: 03:50 UTC.
- تم التبريد والفحص: 10:00 UTC.

3. السبب

تسبب قصر في لوحة كهربائية محملة بشكل زائد في اندلاع الحريق، كما أدى فشل صمامات الرشاشات إلى تأخير الإطفاء.

4. الأثر

خسائر بضائع بنحو 25 مليون دولار، تأخير الشحنات العالمية 3 أيام، غرامات مؤقتة.

5. التدابير

تحديث الأنظمة الكهربائية، فحص وصيانة الرشاشات، تعزيز تدريب الموظفين على الحرائق، تحسين مراقبة الحرائق عبر إنترنت الأشياء.

6. بيانات أساسية

الملاحظة	الوقت	التفاصيل	البند
إنذار مفعّل	01:10 UTC	B في المستودع	الكشف عن الدخان
تأخير الاستجابة	01:20 UTC	B2 القسم	فشل الرشاشات
مواد قابلة للاشتعال	01:35 UTC	إلى مناطق مجاورة	انتشار الحريق
تبريد وفحص	03:50 UTC	تمت السيطرة على الحريق	السيطرة