

# International Logistics Center Fire Investigation Report

## 1. Overview

On October 3, 2025, a major fire broke out at GlobalLink Logistics Hub, disrupting supply chains. This report outlines key facts, causes, impact, and preventive measures.

## 2. Incident Summary

- 01:10 UTC: Smoke detected in warehouse B.
- 01:20 UTC: Sprinklers failed in section B2.
- 01:35 UTC: Fire spread to adjacent storage.
- 03:50 UTC: Fire fully contained.
- 10:00 UTC: Site cooling and inspection completed.

## 3. Root Cause

Short-circuit in an overloaded electrical panel triggered fire. Investigation is ongoing. Estimated damage: \$1,200,000.

# 国际物流中心火灾调查报告

## 1. 概述

2025 年 10 月 3 日, GlobalLink 物流枢纽发生重大火灾, 导致供应链中断。本报告提供

1.

3                    2025            GlobalLink

2.

- 01:10 UTC:                    B
- 01:20 UTC: B2
- 01:35 UTC:
- 03:50 UTC:
- 10:00 UTC:

3. कारण

ओवरलोड विद्युत पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, स्प्रिंकलर वाल्व की विफलता से बुझाने में देरी हुई।

4. प्रभाव

~25 मिलियन डॉलर का माल नुकसान, वैश्विक शिपमेंट में 3 दिन की देरी, अस्थायी अनुबंध जुमाने।

5. उपाय

विद्युत प्रणाली उन्नत करें, स्प्रिंकलर की नियमित जांच, कर्मचारियों का अग्नि-प्रशिक्षण बढ़ाएँ, IoT आधारित आग मॉनिटरिंग लागू करें।

6. प्रमुख जांच डेटा

आइटम	विवरण	समय	टिप्पणी
प्रारंभिक धुआं	वेयरहाउस B में पाया	01:10 UTC	अलार्म सक्रिय
बुझाने में विफलता	B2 में स्प्रिंकलर खराब	01:20 UTC	देरी हुई
आग फैलाव	पास के क्षेत्र में फैली	01:35 UTC	उच्च ज्वलनशील वस्तु
नियंत्रण	आग नियंत्रित	03:50 UTC	ठंडा और निरीक्षण

# Informe de investigación de incendio en centro logístico internacional

## 3. Causa

**Corto circuito en un panel eléctrico sobrecargado y fallas en válvulas de rociadores retrasaron la extinción.**

## 4. Impacto

**Daños a mercancías de ~25 millones USD, retraso de 3 días en envíos globales, penalizaciones temporales.**

## 5. Medidas

**Actualizar sistemas eléctricos, revisar rociadores, reforzar capacitación de personal en incendios y mejorar monitoreo IoT.**

## 6. Datos clave

Elemento	Detalle	Hora	Nota
Detección de humo	En almacén B	01:10 UTC	Alarma activada
Falla de rociador	Sección B2	01:20 UTC	Respuesta tardía
Propagación	A áreas vecinas	01:35 UTC	Alta inflamabilidad
Control	Incendio controlado	03:50 UTC	Enfriamiento posterior

# Rapport d'enquête sur un incendie dans un centre logistique international

## 1. Vue d'ensemble

*Le 3 octobre 2025 un incendie majeur a touché le hub logistique GlobalLink, perturbant la chaîne d'approvisionnement. Ce rapport présente faits, causes, impact et mesures de prévention.*

## 2. Résumé de l'incident

- 01:10 UTC : Fumée détectée dans l'entrepôt B.
- 01:20 UTC : Défaillance des sprinklers en B2.
- 01:35 UTC : Propagation du feu aux zones voisines.
- 03:50 UTC : Incendie maîtrisé.
- 10:00 UTC : Refroidissement et inspection achevés.

## 3. CAUSE

COURT-CIRCUIT DANS UN TABLEAU ÉLECTRIQUE SURCHARGÉ ET DÉFAILLANCE DES VANNES DE SPRINKLERS, RETARDANT L'EXTINCTION.

## 4. IMPACT

PERTES ESTIMÉES À 25 M USD, RETARDS DE LIVRAISON MONDIALE DE 3 JOURS, PÉNALITÉS CONTRACTUELLES.

## 5. MESURES

MODERNISER LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, CONTRÔLER LES SPRINKLERS, FORMER LE PERSONNEL, RENFORCER LA SURVEILLANCE INCENDIE IoT.

## 6. DONNÉES CLÉS

ÉLÉMENT	DÉTAIL	HEURE	REMARQUE
DÉTECTION DE FUMÉE	ENTREPÔT B	01:10 UTC	ALARME DÉCLENCHÉE
DÉFAILLANCE SPRINKLERS	SECTION B2	01:20 UTC	RÉPONSE RETARDÉE
PROPAGATION	ZONES VOISINES	01:35 UTC	PRODUITS INFLAMMABLES
MAÎTRISE	INCENDIE MAÎTRISÉ	03:50 UTC	REFROIDISSEMENT EFFECTUÉ

9 3 3 3 3

1.

2025 3 GlobalLink

2.

- 01:10 UTC: B.

- 01:20 UTC: B2.

- 01:35 UTC: .

- 03:50 UTC: .

- 10:00 UTC: .

j

ة j j j

j

j

j

j ة j j ة

j j

ة j j j ة j ة j j

j

j j j

j	j	j	
j j	س j M		j
j	jM		j
j j			j
j	j		