

# International Logistics Center Fire Investigation Report

## 1. Overview

On October 3, 2025, a major fire broke out at GlobalLink Logistics Hub, disrupting supply chains. This report outlines key facts, causes, impact, and preventive measures.

## 2. Incident Summary

- 01:10 UTC: Smoke detected in warehouse B.
- 01:20 UTC: Sprinklers failed in section B2.
- 01:35 UTC: Fire spread to adjacent storage.
- 03:50 UTC: Fire fully contained.
- 10:00 UTC: Site cooling and inspection completed.

## 3. Root Cause

Short-circuit in an overloaded electrical panel triggered the fire. Failure of automatic sprinkler valves delayed suppression.

## 4. Impact

**Damage to goods valued at ~USD 25 million, 3-day delay in global shipments, temporary contract penalties.**

## 5. Measures

**Upgrade electrical systems, inspect and test fire suppression equipment, improve staff fire-response training, and enhance IoT-based fire monitoring.**

## 6. Key Investigation Data

Item	Detail	Time	Note
Initial Smoke	Detected in warehouse B	01:10 UTC	Alarm activated
Suppression Failure	Sprinkler malfunction B2	01:20 UTC	Delayed response
Spread	Extended to adjacent area	01:35 UTC	High flammable goods
Containment	Fire controlled	03:50 UTC	Cooling followed

# 国际物流中心火灾调查报告

## 1. 概述

2025 年 10 月 3 日, GlobalLink 物流枢纽发生重大火灾, 导致供应链中断。本报告提供关键事实、原因、影响及防范措施。

## 2. 事件摘要

- 01:10 UTC: B 仓库发现烟雾。
- 01:20 UTC: B2 区喷淋系统失效。
- 01:35 UTC: 火势蔓延至相邻仓库。
- 03:50 UTC: 火势完全控制。
- 10:00 UTC: 现场冷却与检查完成。

## 3. 原因

过载电控面板短路引发火灾, 自动喷淋阀门失灵延迟灭火。

## 4. 影响

货物损失约 2500 万美元, 全球运输延误 3 天, 临时合同罚款。

## 5. 措施

升级电力系统, 定期检查喷淋设备, 加强员工消防培训, 提升物联网火灾监控。

## 6. 核心调查数据

项目	细节	时间	备注
初始烟雾	B 仓库发现	01:10 UTC	警报启动
灭火失效	B2 区喷淋故障	01:20 UTC	延迟响应
火势蔓延	波及邻近区域	01:35 UTC	高易燃物
控制火势	火灾受控	03:50 UTC	后续冷却

# अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स केंद्र अग्निकांड जांच रिपोर्ट

## 1. सारांश

3 अक्टूबर 2025 को GlobalLink लॉजिस्टिक्स हब में बड़ी आग लगी जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। यह रिपोर्ट तथ्य, कारण, प्रभाव और रोकथाम बताती है।

## 2. घटना सार

- 01:10 UTC: वेयरहाउस B में धुआं देखा गया।
- 01:20 UTC: B2 खंड में स्प्रिंकलर विफल।
- 01:35 UTC: आग पास के भंडारण तक फैली।
- 03:50 UTC: आग पर पूर्ण नियंत्रण।
- 10:00 UTC: स्थल ठंडा और निरीक्षण पूरा।

## 3. कारण

ओवरलोड विद्युत पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, स्प्रिंकलर वाल्व की विफलता से बुझाने में देरी हुई।

## 4. प्रभाव

~25 मिलियन डॉलर का माल नुकसान, वैश्विक शिपमेंट में 3 दिन की देरी, अस्थायी अनुबंध जुमाने।

## 5. उपाय

विद्युत प्रणाली उन्नत करें, स्प्रिंकलर की नियमित जांच, कर्मचारियों का अग्नि-प्रशिक्षण बढ़ाएं, IoT आधारित आग मॉनिटरिंग लागू करें।

## 6. प्रमुख जांच डेटा

आइटम	विवरण	समय	टिप्पणी
प्रारंभिक धुआं	वेयरहाउस B में पाया	01:10 UTC	अलार्म सक्रिय
बुझाने में विफलता	B2 में स्प्रिंकलर खराब	01:20 UTC	देरी हुई
आग फैलाव	पास के क्षेत्र में फैली	01:35 UTC	उच्च ज्वलनशील वस्तु
नियंत्रण	आग नियंत्रित	03:50 UTC	ठंडा और निरीक्षण

# Informe de investigación de incendio en centro logístico internacional

## 1. Resumen

El 3 de octubre de 2025 un gran incendio afectó el centro logístico GlobalLink, interrumpiendo cadenas de suministro. Este informe resume hechos, causas, impacto y medidas preventivas.

## 2. Resumen del incidente

- 01:10 UTC: Detección de humo en almacén B.
- 01:20 UTC: Falla de rociadores en sección B2.
- 01:35 UTC: Propagación del fuego a áreas vecinas.
- 03:50 UTC: Incendio controlado.
- 10:00 UTC: Enfriamiento e inspección completados.

## 3. Causa

**Corto circuito en un panel eléctrico sobrecargado y fallas en válvulas de rociadores retrasaron la extinción.**

## 4. Impacto

**Daños a mercancías de ~25 millones USD, retraso de 3 días en envíos globales, penalizaciones temporales.**

## 5. Medidas

**Actualizar sistemas eléctricos, revisar rociadores, reforzar capacitación de personal en incendios y mejorar monitoreo IoT.**

## 6. Datos clave

Elemento	Detalle	Hora	Nota
Detección de humo	En almacén B	01:10 UTC	Alarma activada
Falla de rociador	Sección B2	01:20 UTC	Respuesta tardía
Propagación	A áreas vecinas	01:35 UTC	Alta inflamabilidad
Control	Incendio controlado	03:50 UTC	Enfriamiento posterior

# Rapport d'enquête sur un incendie dans un centre logistique international

## 1. Vue d'ensemble

Le 3 octobre 2025 un incendie majeur a touché le hub logistique GlobalLink, perturbant la chaîne d'approvisionnement. Ce rapport présente faits, causes, impact et mesures de prévention.

## 2. Résumé de l'incident

- 01:10 UTC : Fumée détectée dans l'entrepôt B.
- 01:20 UTC : Défaillance des sprinklers en B2.
- 01:35 UTC : Propagation du feu aux zones voisines.
- 03:50 UTC : Incendie maîtrisé.
- 10:00 UTC : Refroidissement et inspection achevés.

## 3. CAUSE

COURT-CIRCUIT DANS UN TABLEAU ÉLECTRIQUE SURCHARGÉ ET DÉFAILLANCE DES VANNES DE SPRINKLERS, RETARDANT L'EXTINCTION.

## 4. IMPACT

PERTES ESTIMÉES À 25 M USD, RETARDS DE LIVRAISON MONDIALE DE 3 JOURS, PÉNALITÉS CONTRACTUELLES.

## 5. MESURES

MODERNISER LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, CONTRÔLER LES SPRINKLERS, FORMER LE PERSONNEL, RENFORCER LA SURVEILLANCE INCENDIE IoT.

## 6. DONNÉES CLÉS

ÉLÉMENT	DÉTAIL	HEURE	REMARQUE
DÉTECTION DE FUMÉE	ENTREPÔT B	01:10 UTC	ALARME DÉCLENCHÉE
DÉFAILLANCE SPRINKLERS	SECTION B2	01:20 UTC	RÉPONSE RETARDÉE
PROPAGATION	ZONES VOISINES	01:35 UTC	PRODUITS INFLAMMABLES
MAÎTRISE	INCENDIE MAÎTRISÉ	03:50 UTC	REFROIDISSEMENT EFFECTUÉ

# تقرير تحقيق في حريق مركز لوجستي دولي

## 1. نظرة عامة

اللوجستي مما أدى إلى تعطيل سلاسل GlobalLink في 3 أكتوبر 2025 اندلع حريق كبير في مركز التوريد. يلخص هذا التقرير الحقائق والأسباب والتأثير والإجراءات الوقائية.

## 2. ملخص الحادث

- B. اكتشاف دخان في المستودع: 01:10 UTC.
- B2. فشل رشاشات الإطفاء في القسم: 01:20 UTC.
- انتشار الحريق إلى مناطق مجاورة: 01:35 UTC.
- تمت السيطرة على الحريق: 03:50 UTC.
- تم التبريد والفحص: 10:00 UTC.

## 3. السبب

تسبب قصر في لوحة كهربائية محملة بشكل زائد في اندلاع الحريق، كما أدى فشل صمامات الرشاشات إلى تأخير الإطفاء.

## 4. الأثر

خسائر بضائع بنحو 25 مليون دولار، تأخير الشحنات العالمية 3 أيام، غرامات مؤقتة.

## 5. التدابير

تحديث الأنظمة الكهربائية، فحص وصيانة الرشاشات، تعزيز تدريب الموظفين على الحرائق، تحسين مراقبة الحرائق عبر إنترنت الأشياء.

## 6. بيانات أساسية

الملاحظة	الوقت	التفاصيل	البند
إنذار مفعّل	01:10 UTC	B في المستودع	الكشف عن الدخان
تأخير الاستجابة	01:20 UTC	B2 القسم	فشل الرشاشات
مواد قابلة للاشتعال	01:35 UTC	إلى مناطق مجاورة	انتشار الحريق
تبريد وفحص	03:50 UTC	تمت السيطرة على الحريق	السيطرة